

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号:平成26年5月8日施設変更により施設許可番号変更)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
平成26年4月	観測井	2014/4/23	2014/5/13	7.8	8	有無
平成26年5月	観測井	2014/5/22	2014/6/5	8.8	9	有無
平成26年6月	観測井	2014/6/20	2014/7/7	10	10	有無
平成26年7月	観測井	2014/7/18	2014/7/30	8.1	8	有無
平成26年8月	観測井	2014/8/27	2014/9/9	8.4	8	有無
平成26年9月	観測井	2014/9/24	2014/10/2	7.7	7	有無
平成26年10月	観測井	2014/10/16	2014/11/5	7.7	8	有無
平成26年11月	観測井	2014/11/17	2014/12/2	7.7	8	有無
平成26年12月	観測井	2014/12/18	2015/1/8	9.2	8	有無
平成27年1月	観測井	2015/1/15	2015/1/21	10	8	有無
平成27年2月	観測井	2015/2/17	2015/2/27	9.6	9	有無
平成27年3月	観測井	2015/3/17	2015/3/24	10	8	有無
平成27年4月	観測井	2015/4/21	2015/4/28	7.9	7	有無
平成27年5月	観測井	2015/5/20	2015/5/28	8.6	7	有無
平成27年6月	観測井	2015/6/16	2015/6/30	7.8	8	有無
平成27年7月	観測井	2015/7/15	2015/7/29	8.0	7	有無
平成27年8月	観測井	2015/8/19	2015/9/4	9.5	10	有無
平成27年9月	観測井	2015/9/16	2015/9/30	9.6	11	有無
平成27年10月	観測井	2015/10/14	2015/10/30	8.5	9	有無
平成27年11月	観測井	2015/11/12	2015/11/25	7.2	6	有無
平成27年12月	観測井	2015/12/21	2015/12/28	9.6	7	有無
平成28年1月	観測井	2016/1/20	2016/2/5	9.3	8	有無
平成28年2月	観測井	2016/2/15	2016/3/1	9.4	8	有無
平成28年3月	観測井	2016/3/15	2016/3/28	8.0	6	有無
平成28年4月	観測井	2016/4/19	2016/5/2	7.0	6	有無
平成28年5月	観測井	2016/5/19	2016/5/31	10	12	有無
平成28年6月	観測井	2016/6/14	2016/7/1	9.8	9	有無
平成28年7月	観測井	2016/7/21	2016/7/29	9.9	8	有無
平成28年8月	観測井	2016/8/19	2016/8/29	11	10	有無
平成28年9月	観測井	2016/9/21	2016/10/11	8.5	6	有無
平成28年10月	観測井	2016/10/19	2016/11/1	9.3	8	有無
平成28年11月	観測井	2016/11/15	2016/11/25	8.2	6	有無
平成28年12月	観測井	2016/12/14	2016/12/22	8.2	6	有無
平成29年1月	観測井	2017/1/17	2017/1/26	11	12	有無
平成29年2月	観測井	2017/2/15	2017/2/24	10	11	有無
平成29年3月	観測井	2017/3/14	2017/3/23	7.8	6	有無

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
2017年4月	観測井	2017/4/20	2017/4/27	7.8	6	有無
2017年5月	観測井	2017/5/18	2017/5/25	7.8	6	有無
2017年6月	観測井	2017/6/13	2017/6/23	7.7	6	有無
2017年7月	観測井	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有無
2017年8月	観測井	2017/8/18	2017/8/25	7.9	6	有無
2017年9月	観測井	2017/9/14	2017/10/3	7.7	6	有無
2017年10月	観測井	2017/10/20	2017/10/30	7.6	6	有無
2017年11月	観測井	2017/11/6	2017/11/28	8.7	8	有無
2017年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	19	21	有無
2018年1月	観測井	2018/1/17	2018/1/26	7.8	6	有無
2018年2月	観測井	2018/2/15	2018/2/27	10	8	有無
2018年3月	観測井	2018/3/16	2018/3/28	14	11	有無
2018年4月	観測井	2018/4/20	2018/4/27	8.4	7	有無
2018年5月	観測井	2018/5/15	2018/5/25	7.6	6	有無
2018年6月	観測井	2018/6/18	2018/6/22	8.2	7	有無
2018年7月	観測井	2018/7/17	2018/7/27	7.8	6	有無
2018年8月	観測井	2018/8/17	2018/8/27	8.4	6	有無
2018年9月	観測井	2018/9/13	2018/9/26	8.5	6	有無
2018年10月	観測井	2018/10/16	2018/11/5	7.9	6	有無
2018年11月	観測井	2018/11/13	2018/11/21	11	8	有無
2018年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	9.7	9	有無
2019年1月	観測井	2019/1/16	2019/1/23	11	8	有無
2019年2月	観測井	2019/2/14	2019/2/26	11	10	有無
2019年3月	観測井	2019/3/15	2019/3/26	11	9	有無
2019年4月	観測井	2019/4/15	2019/5/8	8.3	7	有無
2019年5月	観測井	2019/5/15	2019/5/29	7.1	7	有無
2019年6月	観測井	2019/6/20	2019/7/4	7.4	6	有無
2019年7月	観測井	2019/7/12	2019/7/30	6.8	6	有無
2019年8月	観測井	2019/8/19	2019/9/3	6.4	6	有無
2019年9月	観測井	2019/9/13	2019/9/26	7.4	6	有無
2019年10月	観測井	2019/10/15	2019/11/11	7.9	6	有無
2019年11月	観測井	2019/11/13	2019/12/2	7.3	6	有無
2019年12月	観測井	2019/12/16	2020/1/6	9.5	8	有無
2020年1月	観測井	2020/1/15	2020/1/31	8.3	6	有無
2020年2月	観測井	2020/2/17	2020/2/26	9.5	8	有無
2020年3月	観測井	2020/3/16	2020/3/24	9.5	7	有無

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号:平成26年5月8日施設変更により施設許可番号変更)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
平成26年4月	観測井	2014/4/23	2014/5/13	49	140	有無
平成26年5月	観測井	2014/5/22	2014/6/5	49	130	有無
平成26年6月	観測井	2014/6/20	2014/7/7	73	180	有無
平成26年7月	観測井	2014/7/18	2014/7/30	52	130	有無
平成26年8月	観測井	2014/8/27	2014/9/9	30	59	有無
平成26年9月	観測井	2014/9/24	2014/10/2	15	16	有無
平成26年10月	観測井	2014/10/16	2014/11/5	14	13	有無
平成26年11月	観測井	2014/11/17	2014/12/2	19	34	有無
平成26年12月	観測井	2014/12/18	2015/1/8	23	38	有無
平成27年1月	観測井	2015/1/15	2015/1/21	24	39	有無
平成27年2月	観測井	2015/2/17	2015/2/27	24	33	有無
平成27年3月	観測井	2015/3/17	2015/3/24	17	21	有無
平成27年4月	観測井	2015/4/21	2015/4/28	13	8	有無
平成27年5月	観測井	2015/5/20	2015/5/28	13	11	有無
平成27年6月	観測井	2015/6/16	2015/6/30	13	16	有無
平成27年7月	観測井	2015/7/15	2015/7/29	16	22	有無
平成27年8月	観測井	2015/8/19	2015/9/4	18	28	有無
平成27年9月	観測井	2015/9/16	2015/9/30	17	7	有無
平成27年10月	観測井	2015/10/14	2015/10/30	16	23	有無
平成27年11月	観測井	2015/11/12	2015/11/25	14	23	有無
平成27年12月	観測井	2015/12/21	2015/12/28	17	14	有無
平成28年1月	観測井	2016/1/20	2016/2/5	16	12	有無
平成28年2月	観測井	2016/2/15	2016/3/1	17	18	有無
平成28年3月	観測井	2016/3/15	2016/3/28	14	13	有無
平成28年4月	観測井	2016/4/19	2016/5/2	13	13	有無
平成28年5月	観測井	2016/5/19	2016/5/31	14	11	有無
平成28年6月	観測井	2016/6/14	2016/7/1	17	16	有無
平成28年7月	観測井	2016/7/21	2016/7/29	17	15	有無
平成28年8月	観測井	2016/8/19	2016/8/29	17	12	有無
平成28年9月	観測井	2016/9/21	2016/10/11	11	9	有無
平成28年10月	観測井	2016/10/19	2016/11/1	12	14	有無
平成28年11月	観測井	2016/11/15	2016/11/25	12	22	有無
平成28年12月	観測井	2016/12/14	2016/12/22	18	19	有無
平成29年1月	観測井	2017/1/17	2017/1/26	17	20	有無
平成29年2月	観測井	2017/2/15	2017/2/24	18	19	有無
平成29年3月	観測井	2017/3/14	2017/3/23	15	21	有無

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.①	2017/4/20	2017/4/27	15	19	有無
2017年5月	観測井No.①	2017/5/18	2017/5/25	13	14	有無
2017年6月	観測井No.①	2017/6/13	2017/6/23	12	12	有無
2017年7月	観測井No.①	2017/7/13	2017/7/21	12	11	有無
2017年8月	観測井No.①	2017/8/18	2017/8/25	13	11	有無
2017年9月	観測井No.①	2017/9/14	2017/10/3	12	12	有無
2017年10月	観測井No.①	2017/10/20	2017/10/30	13	11	有無
2017年11月	観測井No.①	2017/11/6	2017/11/28	11	10	有無
2017年12月	観測井No.①	2018/12/12	2018/12/19	17	13	有無
2018年1月	観測井No.①	2018/1/17	2018/1/26	15	15	有無
2018年2月	観測井No.①	2018/2/15	2018/2/27	17	18	有無
2018年3月	観測井No.①	2018/3/16	2018/3/28	16	11	有無
2018年4月	観測井No.①	2018/4/20	2018/4/27	10	9	有無
2018年5月	観測井No.①	2018/5/15	2018/5/25	9.6	9	有無
2018年6月	観測井No.①	2018/6/18	2018/6/22	12	11	有無
2018年7月	観測井No.①	2018/7/17	2018/7/27	9.9	9	有無
2018年8月	観測井No.①	2018/8/17	2018/8/27	11	9	有無
2018年9月	観測井No.①	2018/9/13	2018/9/26	12	13	有無
2018年10月	観測井No.①	2018/10/16	2018/11/5	14	24	有無
2018年11月	観測井No.①	2018/11/13	2018/11/21	18	23	有無
2018年12月	観測井No.①	2018/12/12	2018/12/19	19	30	有無
2019年1月	観測井No.①	2019/1/16	2019/1/23	20	26	有無
2019年2月	観測井No.①	2019/2/14	2019/2/26	24	41	有無
2019年3月	観測井No.①	2019/3/15	2019/3/26	24	46	有無
2019年4月	観測井No.①	2019/4/16	2019/5/8	23	50	有無
2019年5月	観測井No.①	2019/5/15	2019/5/29	21	46	有無
2019年6月	観測井No.①	2019/6/20	2019/7/4	19	35	有無
2019年7月	観測井No.①	2019/7/12	2019/7/30	15	31	有無
2019年8月	観測井No.①	2019/8/19	2019/9/3	15	27	有無
2019年9月	観測井No.①	2019/9/13	2019/9/26	16	30	有無
2019年10月	観測井No.①	2019/10/15	2019/11/11	18	34	有無
2019年11月	観測井No.①	2019/11/13	2019/12/2	17	33	有無
2019年12月	観測井No.①	2019/12/16	2020/1/6	21	40	有無
2020年1月	観測井No.①	2020/1/15	2020/1/31	22	40	有無
2020年2月	観測井No.①	2020/2/17	2020/2/26	22	39	有無
2020年3月	観測井No.①	2020/3/16	2020/3/24	20	34	有無

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号:平成26年5月8日施設変更により施設許可番号変更)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/ℓ)	異常の有無
平成26年4月	観測井No.⑧	2014/4/23	2014/5/13	9.9	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年5月	観測井No.⑧	2014/5/22	2014/6/5	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年6月	観測井No.⑧	2014/6/20	2014/7/7	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年7月	観測井No.⑧	2014/7/18	2014/7/30	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年8月	観測井No.⑧	2014/8/27	2014/9/9	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年9月	観測井No.⑧	2014/9/24	2014/10/2	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年10月	観測井No.⑧	2014/10/16	2014/11/5	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年11月	観測井No.⑧	2014/11/17	2014/12/2	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年12月	観測井No.⑧	2014/12/18	2015/1/8	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年1月	観測井No.⑧	2015/1/15	2015/1/21	11	9	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年2月	観測井No.⑧	2015/2/17	2015/2/27	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年3月	観測井No.⑧	2015/3/17	2015/3/24	9.9	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年4月	観測井No.⑧	2015/4/21	2015/4/28	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年5月	観測井No.⑧	2015/5/20	2015/5/28	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年6月	観測井No.⑧	2015/6/16	2015/6/30	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年7月	観測井No.⑧	2015/7/15	2015/7/29	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年8月	観測井No.⑧	2015/8/19	2015/9/4	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年9月	観測井No.⑧	2015/9/16	2015/9/30	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年10月	観測井No.⑧	2015/10/14	2015/10/30	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年11月	観測井No.⑧	2015/11/12	2015/11/25	9.9	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年12月	観測井No.⑧	2015/12/21	2015/12/28	11	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年1月	観測井No.⑧	2016/1/20	2016/2/5	11	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年2月	観測井No.⑧	2016/2/15	2016/3/1	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年3月	観測井No.⑧	2016/3/15	2016/3/28	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年4月	観測井No.⑧	2016/4/19	2016/5/2	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年5月	観測井No.⑧	2016/5/19	2016/5/31	11	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年6月	観測井No.⑧	2016/6/14	2016/7/1	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年7月	観測井No.⑧	2016/7/21	2016/7/29	11	10	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年8月	観測井No.⑧	2016/8/19	2016/8/29	11	9	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年9月	観測井No.⑧	2016/9/21	2016/10/11	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年10月	観測井No.⑧	2016/10/19	2016/11/1	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年11月	観測井No.⑧	2016/11/15	2016/11/25	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年12月	観測井No.⑧	2016/12/14	2016/12/22	11	9	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年1月	観測井No.⑧	2017/1/17	2017/1/26	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年2月	観測井No.⑧	2017/2/15	2017/2/24	11	9	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年3月	観測井No.⑧	2017/3/14	2017/3/23	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
2017年4月	観測井	2017/4/20	2017/4/27	10	8	有無
2017年5月	観測井	2017/5/18	2017/5/25	11	8	有無
2017年6月	観測井	2017/6/13	2017/6/23	10	8	有無
2017年7月	観測井	2017/7/13	2017/7/21	10	8	有無
2017年8月	観測井	2017/8/18	2017/8/25	11	8	有無
2017年9月	観測井	2017/9/14	2017/10/3	10	9	有無
2017年10月	観測井	2017/10/20	2017/10/30	10	8	有無
2017年11月	観測井	2017/11/6	2017/11/28	10	8	有無
2017年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	10	9	有無
2018年1月	観測井	2018/1/17	2018/1/26	10	9	有無
2018年2月	観測井	2018/2/15	2018/2/27	11	9	有無
2018年3月	観測井	2018/3/16	2018/3/28	11	9	有無
2018年4月	観測井	2018/4/20	2018/4/27	10	8	有無
2018年5月	観測井	2018/5/15	2018/5/25	9.6	8	有無
2018年6月	観測井	2018/6/18	2018/6/22	11	8	有無
2018年7月	観測井	2018/7/17	2018/7/27	11	8	有無
2018年8月	観測井	2018/8/17	2018/8/27	11	8	有無
2018年9月	観測井	2018/9/13	2018/9/26	11	8	有無
2018年10月	観測井	2018/10/16	2018/11/5	10	9	有無
2018年11月	観測井	2018/11/13	2018/11/21	11	9	有無
2018年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	11	11	有無
2019年1月	観測井	2019/1/16	2019/1/23	11	9	有無
2019年2月	観測井	2019/2/14	2019/2/26	13	12	有無
2019年3月	観測井	2019/3/15	2019/3/26	11	9	有無
2019年4月	観測井	2019/4/16	2019/5/8	11	9	有無
2019年5月	観測井	2019/5/15	2019/5/29	11	9	有無
2019年6月	観測井	2019/6/20	2019/7/4	11	8	有無
2019年7月	観測井	2019/7/12	2019/7/30	10	9	有無
2019年8月	観測井	2019/8/19	2019/9/3	11	10	有無
2019年9月	観測井	2019/9/13	2019/9/26	10	8	有無
2019年10月	観測井	2019/10/15	2019/11/11	11	8	有無
2019年11月	観測井	2019/11/13	2019/12/2	11	8	有無
2019年12月	観測井	2019/12/16	2020/1/6	11	10	有無
2020年1月	観測井	2020/1/15	2020/1/31	11	8	有無
2020年2月	観測井	2020/2/17	2020/2/26	13	9	有無
2020年3月	観測井	2020/3/16	2020/3/24	12	11	有無

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号:平成26年5月8日施設変更により施設許可番号変更)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/ℓ)	異常の有無
平成26年4月	観測井No.⑪	2014/4/23	2014/5/13	6.9	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年5月	観測井No.⑪	2014/5/22	2014/6/5	7.0	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年6月	観測井No.⑪	2014/6/20	2014/7/7	7.9	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年7月	観測井No.⑪	2014/7/18	2014/7/30	6.7	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年8月	観測井No.⑪	2014/8/27	2014/9/9	7.1	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年9月	観測井No.⑪	2014/9/24	2014/10/2	6.8	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年10月	観測井No.⑪	2014/10/16	2014/11/5	6.5	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年11月	観測井No.⑪	2014/11/17	2014/12/2	6.4	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年12月	観測井No.⑪	2014/12/18	2015/1/8	8.4	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年1月	観測井No.⑪	2015/1/15	2015/1/21	9.6	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年2月	観測井No.⑪	2015/2/17	2015/2/27	9.0	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年3月	観測井No.⑪	2015/3/17	2015/3/24	8.4	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年4月	観測井No.⑪	2015/4/21	2015/4/28	6.9	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年5月	観測井No.⑪	2015/5/20	2015/5/28	7.7	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年6月	観測井No.⑪	2015/6/16	2015/6/30	7.2	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年7月	観測井No.⑪	2015/7/15	2015/7/29	7.8	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年8月	観測井No.⑪	2015/8/19	2015/9/4	7.0	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年9月	観測井No.⑪	2015/9/16	2015/9/30	7.1	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年10月	観測井No.⑪	2015/10/14	2015/10/30	7.3	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年11月	観測井No.⑪	2015/11/12	2015/11/25	6.7	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年12月	観測井No.⑪	2015/12/21	2015/12/28	10	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年1月	観測井No.⑪	2016/1/20	2016/2/5	9.6	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年2月	観測井No.⑪	2016/2/15	2016/3/1	9.8	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年3月	観測井No.⑪	2016/3/15	2016/3/28	6.9	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年4月	観測井No.⑪	2016/4/19	2016/5/2	7.0	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年5月	観測井No.⑪	2016/5/19	2016/5/31	7.4	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年6月	観測井No.⑪	2016/6/14	2016/7/1	9.3	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年7月	観測井No.⑪	2016/7/21	2016/7/29	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年8月	観測井No.⑪	2016/8/19	2016/8/29	11	9	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年9月	観測井No.⑪	2016/9/21	2016/10/11	8.6	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年10月	観測井No.⑪	2016/10/18	2016/11/7	8.1	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年11月	観測井No.⑪	2016/11/15	2016/11/25	8.1	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年12月	観測井No.⑪	2016/12/14	2016/12/22	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年1月	観測井No.⑪	2017/1/17	2017/1/26	9.5	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年2月	観測井No.⑪	2017/2/15	2017/2/24	9.2	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年3月	観測井No.⑪	2017/3/14	2017/3/23	7.9	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
2017年4月	観測井	2017/4/20	2017/4/27	7.8	6	有無
2017年5月	観測井	2017/5/18	2017/5/25	7.9	7	有無
2017年6月	観測井	2017/6/13	2017/6/23	7.7	7	有無
2017年7月	観測井	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有無
2017年8月	観測井	2017/8/18	2017/8/25	8.2	7	有無
2017年9月	観測井	2017/9/14	2017/10/3	7.7	7	有無
2017年10月	観測井	2017/10/20	2017/10/30	7.8	7	有無
2017年11月	観測井	2017/11/6	2017/11/28	7.8	7	有無
2017年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	10	7	有無
2018年1月	観測井	2018/1/17	2018/1/26	9.4	7	有無
2018年2月	観測井	2018/2/15	2018/2/27	9.9	7	有無
2018年3月	観測井	2018/3/16	2018/3/28	10	7	有無
2018年4月	観測井	2018/4/20	2018/4/27	8.8	9	有無
2018年5月	観測井	2018/5/15	2018/5/25	7.5	7	有無
2018年6月	観測井	2018/6/18	2018/6/22	8.1	7	有無
2018年7月	観測井	2018/7/17	2018/7/27	7.6	7	有無
2018年8月	観測井	2018/8/17	2018/8/27	8.2	7	有無
2018年9月	観測井	2018/9/13	2018/9/26	8.2	7	有無
2018年10月	観測井	2018/10/16	2018/11/5	7.9	6	有無
2018年11月	観測井	2018/11/13	2018/11/21	11	8	有無
2018年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	9.7	9	有無
2019年1月	観測井	2019/1/16	2019/1/23	9.9	8	有無
2019年2月	観測井	2019/2/14	2019/2/26	10	10	有無
2019年3月	観測井	2019/3/15	2019/3/26	10	8	有無
2019年4月	観測井	2019/4/16	2019/5/8	7.9	7	有無
2019年5月	観測井	2019/5/15	2019/5/29	8.5	8	有無
2019年6月	観測井	2019/6/20	2019/7/4	8.1	7	有無
2019年7月	観測井	2019/7/12	2019/7/30	7.7	8	有無
2019年8月	観測井	2019/8/19	2019/9/3	7.9	7	有無
2019年9月	観測井	2019/9/13	2019/9/26	7.7	7	有無
2019年10月	観測井	2019/10/15	2019/11/11	8.3	7	有無
2019年11月	観測井	2019/11/13	2019/12/2	8.1	7	有無
2019年12月	観測井	2019/12/16	2020/1/6	8.7	8	有無
2020年1月	観測井	2020/1/15	2020/1/31	8.8	7	有無
2020年2月	観測井	2020/2/17	2020/2/26	8.7	7	有無
2020年3月	観測井	2020/3/16	2020/3/24	9.1	7	有無

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号:平成26年5月8日施設変更により施設許可番号変更)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
平成26年4月	観測井No.⑤-2	2014/4/23	2014/5/13	83	170	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年5月	観測井No.⑤-2	2014/5/22	2014/6/5	110	300	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年6月	観測井No.⑤-2	2014/6/20	2014/7/7	140	290	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年7月	観測井No.⑤-2	2014/7/18	2014/7/30	130	280	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年8月	観測井No.⑤-2	2014/8/27	2014/9/9	150	330	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年9月	観測井No.⑤-2	2014/9/24	2014/10/2	120	210	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年10月	観測井No.⑤-2	2014/10/16	2014/11/5	98	210	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年11月	観測井No.⑤-2	2014/11/17	2014/12/2	58	130	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年12月	観測井No.⑤-2	2014/12/18	2015/1/8	54	120	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年1月	観測井No.⑤-2	2015/1/15	2015/1/21	55	110	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年2月	観測井No.⑤-2	2015/2/17	2015/2/27	59	110	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年3月	観測井No.⑤-2	2015/3/17	2015/3/24	55	130	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年4月	観測井No.⑤-2	2015/4/21	2015/4/28	100	160	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年5月	観測井No.⑤-2	2015/5/20	2015/5/28	85	130	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年6月	観測井No.⑤-2	2015/6/16	2015/6/30	83	140	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年7月	観測井No.⑤-2	2015/7/15	2015/7/29	68	98	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年8月	観測井No.⑤-2	2015/8/19	2015/9/4	84	160	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年9月	観測井No.⑤-2	2015/9/16	2015/9/30	100	210	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年10月	観測井No.⑤-2	2015/10/14	2015/10/30	93	160	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年11月	観測井No.⑤-2	2015/11/12	2015/11/25	49	91	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年12月	観測井No.⑤-2	2015/12/21	2015/12/28	54	70	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年1月	観測井No.⑤-2	2016/1/20	2016/2/5	55	84	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年2月	観測井No.⑤-2	2016/2/15	2016/3/1	56	93	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年3月	観測井No.⑤-2	2016/3/15	2016/3/28	91	150	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年4月	観測井No.⑤-2	2016/4/19	2016/5/2	92	130	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年5月	観測井No.⑤-2	2016/5/19	2016/5/31	93	150	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年6月	観測井No.⑤-2	2016/6/14	2016/7/1	71	110	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年7月	観測井No.⑤-2	2016/7/21	2016/7/29	53	190	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年8月	観測井No.⑤-2	2016/8/19	2016/8/29	50	38	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年9月	観測井No.⑤-2	2016/9/21	2016/10/11	14	12	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年10月	観測井No.⑤-2	2016/10/18	2016/11/7	17	17	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年11月	観測井No.⑤-2	2016/11/15	2016/11/25	36	32	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年12月	観測井No.⑤-2	2016/12/14	2016/12/22	34	33	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年1月	観測井No.⑤-2	2017/1/17	2017/1/26	34	34	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年2月	観測井No.⑤-2	2017/2/15	2017/2/24	34	34	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年3月	観測井No.⑤-2	2017/3/14	2017/3/23	30	28	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.⑤-2	2017/4/20	2017/4/27	27	27	有 無
2017年5月	観測井No.⑤-2	2017/5/18	2017/5/25	18	16	有 無
2017年6月	観測井No.⑤-2	2017/6/13	2017/6/23	31	29	有 無
2017年7月	観測井No.⑤-2	2017/7/13	2017/7/21	29	30	有 無
2017年8月	観測井No.⑤-2	2017/8/18	2017/8/25	51	51	有 無
2017年9月	観測井No.⑤-2	2017/9/14	2017/10/3	29	30	有 無
2017年10月	観測井No.⑤-2	2017/10/20	2017/10/30	27	24	有 無
2017年11月	観測井No.⑤-2	2017/11/6	2017/11/28	15	17	有 無
2017年12月	観測井No.⑤-2	2018/12/12	2018/12/19	31	30	有 無
2018年1月	観測井No.⑤-2	2018/1/17	2018/1/26	27	28	有 無
2018年2月	観測井No.⑤-2	2018/2/15	2018/2/27	28	27	有 無
2018年3月	観測井No.⑤-2	2018/3/16	2018/3/28	28	27	有 無
2018年4月	観測井No.⑤-2	2018/4/20	2018/4/27	29	33	有 無
2018年5月	観測井No.⑤-2	2018/5/15	2018/5/25	37	63	有 無
2018年6月	観測井No.⑤-2	2018/6/18	2018/6/22	53	83	有 無
2018年7月	観測井No.⑤-2	2018/7/17	2018/7/27	27	27	有 無
2018年8月	観測井No.⑤-2	2018/8/17	2018/8/27	28	36	有 無
2018年9月	観測井No.⑤-2	2018/9/13	2018/9/26	17	13	有 無
2018年10月	観測井No.⑤-2	2018/10/16	2018/11/5	17	13	有 無
2018年11月	観測井No.⑤-2	2018/11/13	2018/11/21	18	15	有 無
2018年12月	観測井No.⑤-2	2018/12/12	2018/12/19	19	19	有 無
2019年1月	観測井No.⑤-2	2019/1/16	2019/1/23	18	15	有 無
2019年2月	観測井No.⑤-2	2019/2/14	2019/2/26	19	18	有 無
2019年3月	観測井No.⑤-2	2019/3/15	2019/3/26	18	15	有 無
2019年4月	観測井No.⑤-2	2019/4/16	2019/5/8	18	15	有 無
2019年5月	観測井No.⑤-2	2019/5/15	2019/5/29	54	140	有 無
2019年6月	観測井No.⑤-2	2019/6/20	2019/7/4	45	84	有 無
2019年7月	観測井No.⑤-2	2019/7/12	2019/7/30	36	71	有 無
2019年8月	観測井No.⑤-2	2019/8/19	2019/9/3	28	44	有 無
2019年9月	観測井No.⑤-2	2019/9/13	2019/9/26	35	51	有 無
2019年10月	観測井No.⑤-2	2019/10/15	2019/11/11	15	15	有 無
2019年11月	観測井No.⑤-2	2019/11/13	2019/12/2	11	9	有 無
2019年12月	観測井No.⑤-2	2019/12/16	2020/1/6	11	8	有 無
2020年1月	観測井No.⑤-2	2020/1/15	2020/1/31	11	7	有 無
2020年2月	観測井No.⑤-2	2020/2/17	2020/2/26	11	8	有 無
2020年3月	観測井No.⑤-2	2020/3/16	2020/3/24	11	7	有 無

5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
平成26年4月	使用前	-	-	-	-	-
平成26年5月	使用前	-	-	-	-	-
平成26年6月	観測井No.⑪	2014/6/20	2014/7/7	7.9	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年7月	観測井No.⑪	2014/7/18	2014/7/30	6.7	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年8月	観測井No.⑪	2014/8/27	2014/9/9	7.1	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年9月	観測井No.⑪	2014/9/24	2014/10/2	6.8	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年10月	観測井No.⑪	2014/10/16	2014/11/5	6.5	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年11月	観測井No.⑪	2014/11/17	2014/12/2	6.4	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成26年12月	観測井No.⑪	2014/12/18	2015/1/8	8.4	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年1月	観測井No.⑪	2015/1/15	2015/1/21	9.6	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年2月	観測井No.⑪	2015/2/17	2015/2/27	9.0	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年3月	観測井No.⑪	2015/3/17	2015/3/24	8.4	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年4月	観測井No.⑪	2015/4/21	2015/4/28	6.9	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年5月	観測井No.⑪	2015/5/20	2015/5/28	7.7	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年6月	観測井No.⑪	2015/6/16	2015/6/30	7.2	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年7月	観測井No.⑪	2015/7/15	2015/7/29	7.8	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年8月	観測井No.⑪	2015/8/19	2015/9/4	7.0	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年9月	観測井No.⑪	2015/9/16	2015/9/30	7.1	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年10月	観測井No.⑪	2015/10/14	2015/10/30	7.3	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年11月	観測井No.⑪	2015/11/12	2015/11/25	6.7	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成27年12月	観測井No.⑪	2015/12/21	2015/12/28	10	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年1月	観測井No.⑪	2016/1/20	2016/2/5	9.6	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年2月	観測井No.⑪	2016/2/15	2016/3/1	9.8	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年3月	観測井No.⑪	2016/3/15	2016/3/28	6.9	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年4月	観測井No.⑪	2016/4/19	2016/5/2	7.0	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年5月	観測井No.⑪	2016/5/19	2016/5/31	7.4	5	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年6月	観測井No.⑪	2016/6/14	2016/7/1	9.3	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年7月	観測井No.⑪	2016/7/21	2016/7/29	11	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年8月	観測井No.⑪	2016/8/19	2016/8/29	11	9	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年9月	観測井No.⑪	2016/9/21	2016/10/11	8.6	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年10月	観測井No.⑪	2016/10/18	2016/11/7	8.1	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年11月	観測井No.⑪	2016/11/15	2016/11/25	8.1	6	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成28年12月	観測井No.⑪	2016/12/14	2016/12/22	10	8	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年1月	観測井No.⑪	2017/1/17	2017/1/26	9.5	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年2月	観測井No.⑪	2017/2/15	2017/2/24	9.2	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
平成29年3月	観測井No.⑪	2017/3/14	2017/3/23	7.9	7	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.⑩	2017/4/20	2017/4/27	7.8	6	有無
2017年5月	観測井No.⑩	2017/5/18	2017/5/25	7.9	7	有無
2017年6月	観測井No.⑩	2017/6/13	2017/6/23	7.7	7	有無
2017年7月	観測井No.⑩	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有無
2017年8月	観測井No.⑩	2017/8/18	2017/8/25	8.2	7	有無
2017年9月	観測井No.⑩	2017/9/14	2017/10/3	7.7	7	有無
2017年10月	観測井No.⑩	2017/10/20	2017/10/30	7.8	7	有無
2017年11月	観測井No.⑩	2017/11/6	2017/11/28	7.8	7	有無
2017年12月	観測井No.⑩	2018/12/12	2018/12/19	10	7	有無
2018年1月	観測井No.⑩	2018/1/17	2018/1/26	9.4	7	有無
2018年2月	観測井No.⑩	2018/2/15	2018/2/27	9.9	7	有無
2018年3月	観測井No.⑩	2018/3/16	2018/3/28	10	7	有無
2018年4月	観測井No.⑩	2018/4/20	2018/4/27	8.8	9	有無
2018年5月	観測井No.⑩	2018/5/15	2018/5/25	7.5	7	有無
2018年6月	観測井No.⑩	2018/6/18	2018/6/22	8.1	7	有無
2018年7月	観測井No.⑩	2018/7/17	2018/7/27	7.6	7	有無
2018年8月	観測井No.⑩	2018/8/17	2018/8/27	8.2	7	有無
2018年9月	観測井No.⑩	2018/9/13	2018/9/26	8.2	7	有無
2018年10月	観測井No.⑩	2018/10/16	2018/11/5	7.9	6	有無
2018年11月	観測井No.⑩	2018/11/13	2018/11/21	11	8	有無
2018年12月	観測井No.⑩	2018/12/12	2018/12/19	9.7	9	有無
2019年1月	観測井No.⑩	2019/1/16	2019/1/23	9.9	8	有無
2019年2月	観測井No.⑩	2019/2/14	2019/2/26	10	10	有無
2019年3月	観測井No.⑩	2019/3/15	2019/3/26	10	8	有無
2019年4月	観測井No.⑩	2019/4/16	2019/5/8	7.9	7	有無
2019年5月	観測井No.⑩	2019/5/15	2019/5/29	8.5	8	有無
2019年6月	観測井No.⑩	2019/6/20	2019/7/4	8.1	7	有無
2019年7月	観測井No.⑩	2019/7/12	2019/7/30	7.7	8	有無
2019年8月	観測井No.⑩	2019/8/19	2019/9/3	7.9	7	有無
2019年9月	観測井No.⑩	2019/9/13	2019/9/26	7.7	7	有無
2019年10月	観測井No.⑩	2019/10/15	2019/11/11	8.3	7	有無
2019年11月	観測井No.⑩	2019/11/13	2019/12/2	8.1	7	有無
2019年12月	観測井No.⑩	2019/12/16	2020/1/6	8.7	8	有無
2020年1月	観測井No.⑩	2020/1/15	2020/1/31	8.8	7	有無
2020年2月	観測井No.⑩	2020/2/17	2020/2/26	8.7	7	有無
2020年3月	観測井No.⑩	2020/3/16	2020/3/24	9.1	7	有無

5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
平成26年4月	使用前					
平成26年5月	使用前					
平成26年6月	観測井	2014/6/20	2014/7/7	17	12	有無
平成26年7月	観測井	2014/7/18	2014/7/30	14	10	有無
平成26年8月	観測井	2014/8/27	2014/9/9	18	12	有無
平成26年9月	観測井	2014/9/24	2014/10/2	16	12	有無
平成26年10月	観測井	2014/10/16	2014/11/5	16	12	有無
平成26年11月	観測井	2014/11/17	2014/12/2	16	12	有無
平成26年12月	観測井	2014/12/18	2015/1/8	11	10	有無
平成27年1月	観測井	2015/1/15	2015/1/21	10	8	有無
平成27年2月	観測井	2015/2/17	2015/2/27	11	7	有無
平成27年3月	観測井	2015/3/17	2015/3/24	13	11	有無
平成27年4月	観測井	2015/4/21	2015/4/28	16	11	有無
平成27年5月	観測井	2015/5/20	2015/5/28	18	12	有無
平成27年6月	観測井	2015/6/16	2015/6/30	17	11	有無
平成27年7月	観測井	2015/7/15	2015/7/29	17	11	有無
平成27年8月	観測井	2015/8/19	2015/9/4	15	9	有無
平成27年9月	観測井	2015/9/16	2015/9/30	18	12	有無
平成27年10月	観測井	2015/10/14	2015/10/30	17	11	有無
平成27年11月	観測井	2015/11/12	2015/11/25	18	12	有無
平成27年12月	観測井	2015/12/21	2015/12/28	9.0	5	有無
平成28年1月	観測井	2016/1/20	2016/2/5	9.2	7	有無
平成28年2月	観測井	2016/2/15	2016/3/1	15	10	有無
平成28年3月	観測井	2016/3/15	2016/3/28	18	11	有無
平成28年4月	観測井	2016/4/19	2016/5/2	18	11	有無
平成28年5月	観測井	2016/5/19	2016/5/31	18	10	有無
平成28年6月	観測井	2016/6/14	2016/7/1	11	8	有無
平成28年7月	観測井	2016/7/21	2016/7/29	8.5	8	有無
平成28年8月	観測井	2016/8/19	2016/8/29	15	10	有無
平成28年9月	観測井	2016/9/21	2016/10/11	9.0	6	有無
平成28年10月	観測井	2016/10/18	2016/11/7	13	9	有無
平成28年11月	観測井	2016/11/15	2016/11/25	17	11	有無
平成28年12月	観測井	2016/12/14	2016/12/22	16	11	有無
平成29年1月	観測井	2017/1/17	2017/1/26	8.0	7	有無
平成29年2月	観測井	2017/2/15	2017/2/24	8.3	7	有無
平成29年3月	観測井	2017/3/14	2017/3/23	11	9	有無

5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.12	2017/4/20	2017/4/27	8.4	6	有無
2017年5月	観測井No.12	2017/5/18	2017/5/25	8.2	7	有無
2017年6月	観測井No.12	2017/6/13	2017/6/23	8.3	7	有無
2017年7月	観測井No.12	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有無
2017年8月	観測井No.12	2017/8/18	2017/8/25	9.0	7	有無
2017年9月	観測井No.12	2017/9/14	2017/10/3	8.7	7	有無
2017年10月	観測井No.12	2017/10/20	2017/10/30	8.8	7	有無
2017年11月	観測井No.12	2017/11/6	2017/11/28	8.2	7	有無
2017年12月	観測井No.12	2018/12/12	2018/12/19	10	10	有無
2018年1月	観測井No.12	2018/1/17	2018/1/26	11	9	有無
2018年2月	観測井No.12	2018/2/15	2018/2/27	11	8	有無
2018年3月	観測井No.12	2018/3/16	2018/3/28	8.1	6	有無
2018年4月	観測井No.12	2018/4/20	2018/4/27	8.6	7	有無
2018年5月	観測井No.12	2018/5/15	2018/5/25	8.5	8	有無
2018年6月	観測井No.12	2018/6/18	2018/6/22	11	9	有無
2018年7月	観測井No.12	2018/7/17	2018/7/27	7.8	7	有無
2018年8月	観測井No.12	2018/8/17	2018/8/27	8.3	7	有無
2018年9月	観測井No.12	2018/9/13	2018/9/26	11	8	有無
2018年10月	観測井No.12	2018/10/16	2018/11/5	8.7	8	有無
2018年11月	観測井No.12	2018/11/13	2018/11/21	15	18	有無
2018年12月	観測井No.12	2018/12/12	2018/12/19	15	16	有無
2019年1月	観測井No.12	2019/1/16	2019/1/23	15	16	有無
2019年2月	観測井No.12	2019/2/14	2019/2/26	14	18	有無
2019年3月	観測井No.12	2019/3/15	2019/3/26	11	16	有無
2019年4月	観測井No.12	2019/4/16	2019/5/8	8.8	8	有無
2019年5月	観測井No.12	2019/5/15	2019/5/29	8.7	8	有無
2019年6月	観測井No.12	2019/6/20	2019/7/4	8.6	8	有無
2019年7月	観測井No.12	2019/7/12	2019/7/30	8.3	9	有無
2019年8月	観測井No.12	2019/8/19	2019/9/3	7.9	9	有無
2019年9月	観測井No.12	2019/9/13	2019/9/26	7.8	9	有無
2019年10月	観測井No.12	2019/10/15	2019/11/11	8.6	10	有無
2019年11月	観測井No.12	2019/11/13	2019/12/2	9.1	9	有無
2019年12月	観測井No.12	2019/12/16	2020/1/6	13	14	有無
2020年1月	観測井No.12	2020/1/15	2020/1/31	9.6	10	有無
2020年2月	観測井No.12	2020/2/17	2020/2/26	9.9	12	有無
2020年3月	観測井No.12	2020/3/16	2020/3/24	9.3	12	有無

5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
2017年11月	使用前	-	-	-	-	-
2017年12月	観測井 3	2018/12/12	2018/12/19	33	57	有無
2018年1月	観測井 3	2018/1/17	2018/1/26	220	540	有無
2018年2月	観測井 3	2018/2/15	2018/2/27	280	670	有無
2018年3月	観測井 3	2018/3/16	2018/3/28	280	660	有無
2018年4月	観測井 3	2018/4/20	2018/4/27	520	1100	有無
2018年5月	観測井 3	2018/5/15	2018/5/25	400	810	有無
2018年6月	観測井 3	2018/6/18	2018/6/22	310	580	有無
2018年7月	観測井 3	2018/7/17	2018/7/27	230	430	有無
2018年8月	観測井 3	2018/8/17	2018/8/27	250	450	有無
2018年9月	観測井 3	2018/9/13	2018/9/26	260	470	有無
2018年10月	観測井 3	2018/10/16	2018/11/5	260	500	有無
2018年11月	観測井 3	2018/11/13	2018/11/21	230	430	有無
2018年12月	観測井 3	2018/12/12	2018/12/19	230	460	有無
2019年1月	観測井 3	2019/1/16	2019/1/23	230	420	有無
2019年2月	観測井 3	2019/2/14	2019/2/26	240	430	有無
2019年3月	観測井 3	2019/3/15	2019/3/26	240	460	有無
2019年4月	観測井 3	2019/4/16	2019/5/8	480	990	有無
2019年5月	観測井 3	2019/5/15	2019/5/29	480	780	有無
2019年6月	観測井 3	2019/6/20	2019/7/4	260	470	有無
2019年7月	観測井 3	2019/7/12	2019/7/30	270	520	有無
2019年8月	観測井 3	2019/8/19	2019/9/3	250	460	有無
2019年9月	観測井 3	2019/9/13	2019/9/26	360	670	有無
2019年10月	観測井 3	2019/10/15	2019/11/11	300	570	有無
2019年11月	観測井 3	2019/11/13	2019/12/2	410	880	有無
2019年12月	観測井 3	2019/12/16	2020/1/6	120	230	有無
2020年1月	観測井 3	2020/1/15	2020/1/31	120	210	有無
2020年2月	観測井 3	2020/2/17	2020/2/26	140	250	有無
2020年3月	観測井 3	2020/3/16	2020/3/24	24	40	有無

5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年11月	使用前	-	-	-	-	-
2017年12月	観測井No.13	2018/12/12	2018/12/19	68	18	有無
2018年1月	観測井No.13	2018/1/17	2018/1/26	47	15	有無
2018年2月	観測井No.13	2018/2/15	2018/2/27	50	15	有無
2018年3月	観測井No.13	2018/3/16	2018/3/28	35	22	有無
2018年4月	観測井No.13	2018/4/20	2018/4/27	41	14	有無
2018年5月	観測井No.13	2018/5/15	2018/5/25	42	13	有無
2018年6月	観測井No.13	2018/6/18	2018/6/22	41	12	有無
2018年7月	観測井No.13	2018/7/17	2018/7/27	37	11	有無
2018年8月	観測井No.13	2018/8/17	2018/8/27	36	11	有無
2018年9月	観測井No.13	2018/9/13	2018/9/26	65	17	有無
2018年10月	観測井No.13	2018/10/16	2018/11/5	48	13	有無
2018年11月	観測井No.13	2018/11/13	2018/11/21	46	14	有無
2018年12月	観測井No.13	2018/12/12	2018/12/19	39	15	有無
2019年1月	観測井No.13	2019/1/16	2019/1/23	47	15	有無
2019年2月	観測井No.13	2019/2/14	2019/2/26	47	23	有無
2019年3月	観測井No.13	2019/3/15	2019/3/26	41	16	有無
2019年4月	観測井No.13	2019/4/16	2019/5/8	47	12	有無
2019年5月	観測井No.13	2019/5/15	2019/5/29	46	11	有無
2019年6月	観測井No.13	2019/6/20	2019/7/4	41	10	有無
2019年7月	観測井No.13	2019/7/12	2019/7/30	39	10	有無
2019年8月	観測井No.13	2019/8/19	2019/9/3	30	10	有無
2019年9月	観測井No.13	2019/9/13	2019/9/26	26	11	有無
2019年10月	観測井No.13	2019/10/15	2019/11/11	31	11	有無
2019年11月	観測井No.13	2019/11/13	2019/12/2	34	12	有無
2019年12月	観測井No.13	2019/12/16	2020/1/6	24	11	有無
2020年1月	観測井No.13	2020/1/15	2020/1/31	24	10	有無
2020年2月	観測井No.13	2020/2/17	2020/2/26	35	11	有無
2020年3月	観測井No.13	2020/3/16	2020/3/24	19	9	有無

5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	異常の有無
2017年11月	使用前	-	-	-	-	-
2017年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	21	24	有無
2018年1月	観測井	2018/1/17	2018/1/26	20	25	有無
2018年2月	観測井	2018/2/15	2018/2/27	19	25	有無
2018年3月	観測井	2018/3/16	2018/3/28	10	9	有無
2018年4月	観測井	2018/4/20	2018/4/27	13	16	有無
2018年5月	観測井	2018/5/15	2018/5/25	15	22	有無
2018年6月	観測井	2018/6/18	2018/6/22	18	25	有無
2018年7月	観測井	2018/7/17	2018/7/27	17	23	有無
2018年8月	観測井	2018/8/17	2018/8/27	16	21	有無
2018年9月	観測井	2018/9/13	2018/9/26	17	22	有無
2018年10月	観測井	2018/10/16	2018/11/5	16	20	有無
2018年11月	観測井	2018/11/13	2018/11/21	17	23	有無
2018年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	20	31	有無
2019年1月	観測井	2019/1/16	2019/1/23	21	32	有無
2019年2月	観測井	2019/2/14	2019/2/26	16	19	有無
2019年3月	観測井	2019/3/15	2019/3/26	17	20	有無
2019年4月	観測井	2019/4/16	2019/5/8	20	30	有無
2019年5月	観測井	2019/5/15	2019/5/29	19	30	有無
2019年6月	観測井	2019/6/20	2019/7/4	21	30	有無
2019年7月	観測井	2019/7/12	2019/7/30	18	29	有無
2019年8月	観測井	2019/8/19	2019/9/3	19	28	有無
2019年9月	観測井	2019/9/13	2019/9/26	18	28	有無
2019年10月	観測井	2019/10/15	2019/11/11	19	29	有無
2019年11月	観測井	2019/11/13	2019/12/2	19	28	有無
2019年12月	観測井	2019/12/16	2020/1/6	19	29	有無
2020年1月	観測井	2020/1/15	2020/1/31	18	26	有無
2020年2月	観測井	2020/2/17	2020/2/26	18	26	有無
2020年3月	観測井	2020/3/16	2020/3/24	14	18	有無