

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/ )	異常の有無
2017年4月	観測井	2017/4/20	2017/4/27	7.8	6	有無
2017年5月	観測井	2017/5/18	2017/5/25	7.8	6	有無
2017年6月	観測井	2017/6/13	2017/6/23	7.7	6	有無
2017年7月	観測井	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有無
2017年8月	観測井	2017/8/18	2017/8/25	7.9	6	有無
2017年9月	観測井	2017/9/14	2017/10/3	7.7	6	有無
2017年10月	観測井	2017/10/20	2017/10/30	7.6	6	有無
2017年11月	観測井	2017/11/6	2017/11/28	8.7	8	有無
2017年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	19	21	有無
2018年1月	観測井	2018/1/17	2018/1/26	7.8	6	有無
2018年2月	観測井	2018/2/15	2018/2/27	10	8	有無
2018年3月	観測井	2018/3/16	2018/3/28	14	11	有無
2018年4月	観測井	2018/4/20	2018/4/27	8.4	7	有無
2018年5月	観測井	2018/5/15	2018/5/25	7.6	6	有無
2018年6月	観測井	2018/6/18	2018/6/22	8.2	7	有無
2018年7月	観測井	2018/7/17	2018/7/27	7.8	6	有無
2018年8月	観測井	2018/8/17	2018/8/27	8.4	6	有無
2018年9月	観測井	2018/9/13	2018/9/26	8.5	6	有無
2018年10月	観測井	2018/10/16	2018/11/5	7.9	6	有無
2018年11月	観測井	2018/11/13	2018/11/21	11	8	有無
2018年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	9.7	9	有無
2019年1月	観測井	2019/1/16	2019/1/23	11	8	有無
2019年2月	観測井	2019/2/14	2019/2/26	11	10	有無
2019年3月	観測井	2019/3/15	2019/3/26	11	9	有無
2019年4月	観測井	2019/4/15	2019/5/8	8.3	7	有無
2019年5月	観測井	2019/5/15	2019/5/29	7.1	7	有無
2019年6月	観測井	2019/6/20	2019/7/4	7.4	6	有無
2019年7月	観測井	2019/7/12	2019/7/30	6.8	6	有無
2019年8月	観測井	2019/8/19	2019/9/3	6.4	6	有無
2019年9月	観測井	2019/9/13	2019/9/26	7.4	6	有無
2019年10月	観測井	2019/10/15	2019/11/11	7.9	6	有無
2019年11月	観測井	2019/11/13	2019/12/2	7.3	6	有無
2019年12月	観測井	2019/12/16	2020/1/6	9.5	8	有無
2020年1月	観測井	2020/1/15	2020/1/31	8.3	6	有無
2020年2月	観測井	2020/2/17	2020/2/26	9.5	8	有無
2020年3月	観測井	2020/3/16	2020/3/24	9.5	7	有無

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/ )	評価
2020年4月	観測井	2020/4/16	2020/5/1	7.3	6	異常なし
2020年5月	観測井	2020/5/15	2020/5/26	8.2	6	異常なし
2020年6月	観測井	2020/6/15	2020/6/25	6.9	6	異常なし
2020年7月	観測井	2020/7/16	2020/7/27	8.9	6	異常なし
2020年8月	観測井	2020/8/18	2020/8/31	7.9	6	異常なし
2020年9月	観測井	2020/9/15	2020/9/29	7.7	5	異常なし
2020年10月	観測井	2020/10/15	2020/11/5	8.2	6	異常なし
2020年11月	観測井	2020/11/16	2020/11/26	7.8	6	異常なし
2021年12月	観測井	2021/12/15	2021/12/25	10	6	異常なし
2021年1月	観測井	2021/1/15	2021/1/26	12	6	異常なし
2021年2月	観測井	2021/2/15	2021/3/1	11	6	異常なし
2021年3月	観測井	2021/3/15	2021/3/29	12	7	異常なし
2021年4月	観測井	2021/4/15	2021/4/23	9.1	6	異常なし
2021年5月	観測井	2021/5/17	2021/5/31	12	7	異常なし
2021年6月	観測井	2021/6/15	2021/7/1	8.5	6	異常なし
2021年7月	観測井	2021/7/15	2021/7/27	7.7	6	異常なし
2021年8月	観測井	2021/8/19	2021/9/10	7.7	6	異常なし
2021年9月	観測井	2021/9/16	2021/10/15	7.7	6	異常なし
2021年10月	観測井	2021/10/14	2021/11/11	8.1	6	異常なし
2021年11月	観測井	2021/11/16	2021/11/25	7.6	6	異常なし
2021年12月	観測井	2021/12/15	2021/12/27	13	8	異常なし
2022年1月	観測井	2022/1/17	2022/1/27	15	9	異常なし
2022年2月	観測井	2022/2/15	2022/2/25	16	9	異常なし
2022年3月	観測井	2022/3/15	2022/4/1	16	9	異常なし
2022年4月	観測井	2022/4/14	2022/4/26	11	7	異常なし
2022年5月	観測井	2022/5/17	2022/6/2	11	8	異常なし
2022年6月	観測井	2022/6/14	2022/6/30	11	8	異常なし
2022年7月	観測井	2022/7/14	2022/7/25	11	8	異常なし
2022年8月	観測井	2022/8/17	2022/8/29	11	9	異常なし
2022年9月	観測井	2022/9/15	2022/10/3	11	8	異常なし
2022年10月	観測井	2022/10/14	2022/11/16	12	8	異常なし
2022年11月	観測井	2022/11/15	2022/11/24	12	7	異常なし
2022年12月	観測井	2022/12/15	2022/12/27	15	8	異常なし
2023年1月	観測井	2023/1/17	2023/1/30	14	9	異常なし
2023年2月	観測井	2023/2/15	2023/2/28	14	8	異常なし
2023年3月	観測井	2023/3/15	2023/3/29	12	8	異常なし

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.①	2017/4/20	2017/4/27	15	19	有無
2017年5月	観測井No.①	2017/5/18	2017/5/25	13	14	有無
2017年6月	観測井No.①	2017/6/13	2017/6/23	12	12	有無
2017年7月	観測井No.①	2017/7/13	2017/7/21	12	11	有無
2017年8月	観測井No.①	2017/8/18	2017/8/25	13	11	有無
2017年9月	観測井No.①	2017/9/14	2017/10/3	12	12	有無
2017年10月	観測井No.①	2017/10/20	2017/10/30	13	11	有無
2017年11月	観測井No.①	2017/11/6	2017/11/28	11	10	有無
2017年12月	観測井No.①	2018/12/12	2018/12/19	17	13	有無
2018年1月	観測井No.①	2018/1/17	2018/1/26	15	15	有無
2018年2月	観測井No.①	2018/2/15	2018/2/27	17	18	有無
2018年3月	観測井No.①	2018/3/16	2018/3/28	16	11	有無
2018年4月	観測井No.①	2018/4/20	2018/4/27	10	9	有無
2018年5月	観測井No.①	2018/5/15	2018/5/25	9.6	9	有無
2018年6月	観測井No.①	2018/6/18	2018/6/22	12	11	有無
2018年7月	観測井No.①	2018/7/17	2018/7/27	9.9	9	有無
2018年8月	観測井No.①	2018/8/17	2018/8/27	11	9	有無
2018年9月	観測井No.①	2018/9/13	2018/9/26	12	13	有無
2018年10月	観測井No.①	2018/10/16	2018/11/5	14	24	有無
2018年11月	観測井No.①	2018/11/13	2018/11/21	18	23	有無
2018年12月	観測井No.①	2018/12/12	2018/12/19	19	30	有無
2019年1月	観測井No.①	2019/1/16	2019/1/23	20	26	有無
2019年2月	観測井No.①	2019/2/14	2019/2/26	24	41	有無
2019年3月	観測井No.①	2019/3/15	2019/3/26	24	46	有無
2019年4月	観測井No.①	2019/4/16	2019/5/8	23	50	有無
2019年5月	観測井No.①	2019/5/15	2019/5/29	21	46	有無
2019年6月	観測井No.①	2019/6/20	2019/7/4	19	35	有無
2019年7月	観測井No.①	2019/7/12	2019/7/30	15	31	有無
2019年8月	観測井No.①	2019/8/19	2019/9/3	15	27	有無
2019年9月	観測井No.①	2019/9/13	2019/9/26	16	30	有無
2019年10月	観測井No.①	2019/10/15	2019/11/11	18	34	有無
2019年11月	観測井No.①	2019/11/13	2019/12/2	17	33	有無
2019年12月	観測井No.①	2019/12/16	2020/1/6	21	40	有無
2020年1月	観測井No.①	2020/1/15	2020/1/31	22	40	有無
2020年2月	観測井No.①	2020/2/17	2020/2/26	22	39	有無
2020年3月	観測井No.①	2020/3/16	2020/3/24	20	34	有無

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.①	2020/4/16	2020/5/1	15	28	異常なし
2020年5月	観測井No.①	2020/5/15	2020/5/26	15	27	異常なし
2020年6月	観測井No.①	2020/6/15	2020/6/25	14	27	異常なし
2020年7月	観測井No.①	2020/7/16	2020/7/27	15	27	異常なし
2020年8月	観測井No.①	2020/8/18	2020/8/31	15	27	異常なし
2020年9月	観測井No.①	2020/9/15	2020/9/29	12	22	異常なし
2020年10月	観測井No.①	2020/10/15	2020/11/5	14	27	異常なし
2020年11月	観測井No.①	2020/11/16	2020/11/26	13	27	異常なし
2020年12月	観測井No.①	2020/12/15	2020/12/25	14	27	異常なし
2021年1月	観測井No.①	2021/1/15	2021/1/26	16	25	異常なし
2021年2月	観測井No.①	2021/2/15	2021/3/1	15	24	異常なし
2021年3月	観測井No.①	2021/3/15	2021/3/29	16	24	異常なし
2021年4月	観測井No.①	2021/4/15	2021/4/23	12	16	異常なし
2021年5月	観測井No.①	2021/5/17	2021/5/31	18	30	異常なし
2021年6月	観測井No.①	2021/6/15	2021/7/1	13	20	異常なし
2021年7月	観測井No.①	2021/7/15	2021/7/27	14	24	異常なし
2021年8月	観測井No.①	2021/8/19	2021/9/10	13	23	異常なし
2021年9月	観測井No.①	2021/9/16	2021/10/15	13	23	異常なし
2021年10月	観測井No.①	2021/10/14	2021/11/11	13	22	異常なし
2021年11月	観測井No.①	2021/11/16	2021/11/25	12	21	異常なし
2021年12月	観測井No.①	2021/12/15	2021/12/27	18	33	異常なし
2022年1月	観測井No.①	2022/1/17	2022/1/27	19	31	異常なし
2022年2月	観測井No.①	2022/2/15	2022/2/25	19	34	異常なし
2022年3月	観測井No.①	2022/3/15	2022/4/1	21	38	異常なし
2022年4月	観測井No.①	2022/4/14	2022/4/26	15	27	異常なし
2022年5月	観測井No.①	2022/5/17	2022/6/2	14	21	異常なし
2022年6月	観測井No.①	2022/6/14	2022/6/30	14	20	異常なし
2022年7月	観測井No.①	2022/7/14	2022/7/25	15	28	異常なし
2022年8月	観測井No.①	2022/8/17	2022/8/29	14	21	異常なし
2022年9月	観測井No.①	2022/9/15	2022/10/3	13	20	異常なし
2022年10月	観測井No.①	2022/10/14	2022/11/16	14	20	異常なし
2022年11月	観測井No.①	2022/11/15	2022/11/24	13	19	異常なし
2022年12月	観測井No.①	2022/12/15	2022/12/27	20	39	異常なし
2023年1月	観測井No.①	2023/1/17	2023/1/30	11	43	異常なし
2023年2月	観測井No.①	2023/2/15	2023/2/28	21	44	異常なし
2023年3月	観測井No.①	2023/3/15	2023/3/29	15	28	異常なし

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/ )	異常の有無
2017年4月	観測井	2017/4/20	2017/4/27	10	8	有無
2017年5月	観測井	2017/5/18	2017/5/25	11	8	有無
2017年6月	観測井	2017/6/13	2017/6/23	10	8	有無
2017年7月	観測井	2017/7/13	2017/7/21	10	8	有無
2017年8月	観測井	2017/8/18	2017/8/25	11	8	有無
2017年9月	観測井	2017/9/14	2017/10/3	10	9	有無
2017年10月	観測井	2017/10/20	2017/10/30	10	8	有無
2017年11月	観測井	2017/11/6	2017/11/28	10	8	有無
2017年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	10	9	有無
2018年1月	観測井	2018/1/17	2018/1/26	10	9	有無
2018年2月	観測井	2018/2/15	2018/2/27	11	9	有無
2018年3月	観測井	2018/3/16	2018/3/28	11	9	有無
2018年4月	観測井	2018/4/20	2018/4/27	10	8	有無
2018年5月	観測井	2018/5/15	2018/5/25	9.6	8	有無
2018年6月	観測井	2018/6/18	2018/6/22	11	8	有無
2018年7月	観測井	2018/7/17	2018/7/27	11	8	有無
2018年8月	観測井	2018/8/17	2018/8/27	11	8	有無
2018年9月	観測井	2018/9/13	2018/9/26	11	8	有無
2018年10月	観測井	2018/10/16	2018/11/5	10	9	有無
2018年11月	観測井	2018/11/13	2018/11/21	11	9	有無
2018年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	11	11	有無
2019年1月	観測井	2019/1/16	2019/1/23	11	9	有無
2019年2月	観測井	2019/2/14	2019/2/26	13	12	有無
2019年3月	観測井	2019/3/15	2019/3/26	11	9	有無
2019年4月	観測井	2019/4/16	2019/5/8	11	9	有無
2019年5月	観測井	2019/5/15	2019/5/29	11	9	有無
2019年6月	観測井	2019/6/20	2019/7/4	11	8	有無
2019年7月	観測井	2019/7/12	2019/7/30	10	9	有無
2019年8月	観測井	2019/8/19	2019/9/3	11	10	有無
2019年9月	観測井	2019/9/13	2019/9/26	10	8	有無
2019年10月	観測井	2019/10/15	2019/11/11	11	8	有無
2019年11月	観測井	2019/11/13	2019/12/2	11	8	有無
2019年12月	観測井	2019/12/16	2020/1/6	11	10	有無
2020年1月	観測井	2020/1/15	2020/1/31	11	8	有無
2020年2月	観測井	2020/2/17	2020/2/26	13	9	有無
2020年3月	観測井	2020/3/16	2020/3/24	12	11	有無

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型A下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑧	2020/4/16	2020/5/1	11	8	異常なし
2020年5月	観測井No.⑧	2020/5/15	2020/5/26	11	8	異常なし
2020年6月	観測井No.⑧	2020/6/15	2020/6/25	10	8	異常なし
2020年7月	観測井No.⑧	2020/7/16	2020/7/27	11	9	異常なし
2020年8月	観測井No.⑧	2020/8/18	2020/8/31	11	9	異常なし
2020年9月	観測井No.⑧	2020/9/15	2020/9/29	10	8	異常なし
2020年10月	観測井No.⑧	2020/10/15	2020/11/5	11	8	異常なし
2020年11月	観測井No.⑧	2020/11/16	2020/11/26	10	8	異常なし
2020年12月	観測井No.⑧	2020/12/15	2020/12/25	11	9	異常なし
2021年1月	観測井No.⑧	2021/1/15	2021/1/26	11	10	異常なし
2021年2月	観測井No.⑧	2021/2/15	2021/3/1	11	9	異常なし
2021年3月	観測井No.⑧	2021/3/15	2021/3/29	13	14	異常なし
2021年4月	観測井No.⑧	2021/4/15	2021/4/23	12	8	異常なし
2021年5月	観測井No.⑧	2021/5/17	2021/5/31	12	9	異常なし
2021年6月	観測井No.⑧	2021/6/15	2021/7/1	11	8	異常なし
2021年7月	観測井No.⑧	2021/7/15	2021/7/27	11	8	異常なし
2021年8月	観測井No.⑧	2021/8/19	2021/9/10	11	8	異常なし
2021年9月	観測井No.⑧	2021/9/16	2021/10/15	10	8	異常なし
2021年10月	観測井No.⑧	2021/10/14	2021/11/11	11	8	異常なし
2021年11月	観測井No.⑧	2021/11/16	2021/11/25	11	8	異常なし
2021年12月	観測井No.⑧	2021/12/15	2021/12/27	10	9	異常なし
2022年1月	観測井No.⑧	2022/1/17	2022/1/27	12	9	異常なし
2022年2月	観測井No.⑧	2022/2/15	2022/2/25	12	9	異常なし
2022年3月	観測井No.⑧	2022/3/15	2022/4/1	12	9	異常なし
2022年4月	観測井No.⑧	2022/4/14	2022/4/26	12	9	異常なし
2022年5月	観測井No.⑧	2022/5/17	2022/6/2	12	8	異常なし
2022年6月	観測井No.⑧	2022/6/14	2022/6/30	12	8	異常なし
2022年7月	観測井No.⑧	2022/7/14	2022/7/25	12	9	異常なし
2022年8月	観測井No.⑧	2022/8/17	2022/8/29	12	8	異常なし
2022年9月	観測井No.⑧	2022/9/15	2022/10/3	12	9	異常なし
2022年10月	観測井No.⑧	2022/10/14	2022/11/16	12	8	異常なし
2022年11月	観測井No.⑧	2022/11/15	2022/11/24	12	8	異常なし
2022年12月	観測井No.⑧	2022/12/15	2022/12/27	12	9	異常なし
2023年1月	観測井No.⑧	2023/1/17	2023/1/30	13	10	異常なし
2023年2月	観測井No.⑧	2023/2/15	2023/2/28	13	9	異常なし
2023年3月	観測井No.⑧	2023/3/15	2023/3/29	13	10	異常なし

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/ )	異常の有無
2017年4月	観測井	2017/4/20	2017/4/27	7.8	6	有無
2017年5月	観測井	2017/5/18	2017/5/25	7.9	7	有無
2017年6月	観測井	2017/6/13	2017/6/23	7.7	7	有無
2017年7月	観測井	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有無
2017年8月	観測井	2017/8/18	2017/8/25	8.2	7	有無
2017年9月	観測井	2017/9/14	2017/10/3	7.7	7	有無
2017年10月	観測井	2017/10/20	2017/10/30	7.8	7	有無
2017年11月	観測井	2017/11/6	2017/11/28	7.8	7	有無
2017年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	10	7	有無
2018年1月	観測井	2018/1/17	2018/1/26	9.4	7	有無
2018年2月	観測井	2018/2/15	2018/2/27	9.9	7	有無
2018年3月	観測井	2018/3/16	2018/3/28	10	7	有無
2018年4月	観測井	2018/4/20	2018/4/27	8.8	9	有無
2018年5月	観測井	2018/5/15	2018/5/25	7.5	7	有無
2018年6月	観測井	2018/6/18	2018/6/22	8.1	7	有無
2018年7月	観測井	2018/7/17	2018/7/27	7.6	7	有無
2018年8月	観測井	2018/8/17	2018/8/27	8.2	7	有無
2018年9月	観測井	2018/9/13	2018/9/26	8.2	7	有無
2018年10月	観測井	2018/10/16	2018/11/5	7.9	6	有無
2018年11月	観測井	2018/11/13	2018/11/21	11	8	有無
2018年12月	観測井	2018/12/12	2018/12/19	9.7	9	有無
2019年1月	観測井	2019/1/16	2019/1/23	9.9	8	有無
2019年2月	観測井	2019/2/14	2019/2/26	10	10	有無
2019年3月	観測井	2019/3/15	2019/3/26	10	8	有無
2019年4月	観測井	2019/4/16	2019/5/8	7.9	7	有無
2019年5月	観測井	2019/5/15	2019/5/29	8.5	8	有無
2019年6月	観測井	2019/6/20	2019/7/4	8.1	7	有無
2019年7月	観測井	2019/7/12	2019/7/30	7.7	8	有無
2019年8月	観測井	2019/8/19	2019/9/3	7.9	7	有無
2019年9月	観測井	2019/9/13	2019/9/26	7.7	7	有無
2019年10月	観測井	2019/10/15	2019/11/11	8.3	7	有無
2019年11月	観測井	2019/11/13	2019/12/2	8.1	7	有無
2019年12月	観測井	2019/12/16	2020/1/6	8.7	8	有無
2020年1月	観測井	2020/1/15	2020/1/31	8.8	7	有無
2020年2月	観測井	2020/2/17	2020/2/26	8.7	7	有無
2020年3月	観測井	2020/3/16	2020/3/24	9.1	7	有無

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑩	2020/4/16	2020/5/1	8.0	6	異常なし
2020年5月	観測井No.⑩	2020/5/15	2020/5/26	8.6	7	異常なし
2020年6月	観測井No.⑩	2020/6/15	2020/6/25	8.4	7	異常なし
2020年7月	観測井No.⑩	2020/7/16	2020/7/27	9.0	7	異常なし
2020年8月	観測井No.⑩	2020/8/18	2020/8/31	8.2	6	異常なし
2020年9月	観測井No.⑩	2020/9/15	2020/9/29	8.3	6	異常なし
2020年10月	観測井No.⑩	2020/10/15	2020/11/5	8.1	6	異常なし
2020年11月	観測井No.⑩	2020/11/16	2020/11/26	7.5	6	異常なし
2020年12月	観測井No.⑩	2020/12/15	2020/12/25	8.2	7	異常なし
2021年1月	観測井No.⑩	2021/1/15	2021/1/26	9.1	7	異常なし
2021年2月	観測井No.⑩	2021/2/15	2021/3/1	8.7	7	異常なし
2021年3月	観測井No.⑩	2021/3/15	2021/3/29	9.2	7	異常なし
2021年4月	観測井No.⑩	2021/4/15	2021/4/23	9.0	6	異常なし
2021年5月	観測井No.⑩	2021/5/17	2021/5/31	9.5	8	異常なし
2021年6月	観測井No.⑩	2021/6/15	2021/7/1	9.4	7	異常なし
2021年7月	観測井No.⑩	2021/7/15	2021/7/27	9.1	8	異常なし
2021年8月	観測井No.⑩	2021/8/19	2021/9/10	8.6	7	異常なし
2021年9月	観測井No.⑩	2021/9/16	2021/10/15	8.5	7	異常なし
2021年10月	観測井No.⑩	2021/10/13	2021/11/11	9	7	異常なし
2021年11月	観測井No.⑩	2021/11/16	2021/11/25	8.6	7	異常なし
2021年12月	観測井No.⑩	2021/12/15	2021/12/27	11	8	異常なし
2022年1月	観測井No.⑩	2022/1/17	2022/1/27	12	8	異常なし
2022年2月	観測井No.⑩	2022/2/15	2022/2/25	12	8	異常なし
2022年3月	観測井No.⑩	2022/3/15	2022/4/1	12	8	異常なし
2022年4月	観測井No.⑩	2022/4/14	2022/4/26	10	7	異常なし
2022年5月	観測井No.⑩	2022/5/17	2022/6/2	10	7	異常なし
2022年6月	観測井No.⑩	2022/6/14	2022/6/30	10	7	異常なし
2022年7月	観測井No.⑩	2022/7/14	2022/7/25	11	7	異常なし
2022年8月	観測井No.⑩	2022/8/17	2022/8/29	10	7	異常なし
2022年9月	観測井No.⑩	2022/9/15	2022/10/3	12	8	異常なし
2022年10月	観測井No.⑩	2022/10/14	2022/11/16	11	7	異常なし
2022年11月	観測井No.⑩	2022/11/15	2022/11/24	12	8	異常なし
2022年12月	観測井No.⑩	2022/12/15	2022/12/27	14	8	異常なし
2023年1月	観測井No.⑩	2023/1/17	2023/1/30	13	9	異常なし
2023年2月	観測井No.⑩	2023/2/15	2023/2/28	13	9	異常なし
2023年3月	観測井No.⑩	2023/3/15	2023/3/29	12	8	異常なし

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.⑤-2	2017/4/20	2017/4/27	27	27	有 <del>無</del>
2017年5月	観測井No.⑤-2	2017/5/18	2017/5/25	18	16	有 <del>無</del>
2017年6月	観測井No.⑤-2	2017/6/13	2017/6/23	31	29	有 <del>無</del>
2017年7月	観測井No.⑤-2	2017/7/13	2017/7/21	29	30	有 <del>無</del>
2017年8月	観測井No.⑤-2	2017/8/18	2017/8/25	51	51	有 <del>無</del>
2017年9月	観測井No.⑤-2	2017/9/14	2017/10/3	29	30	有 <del>無</del>
2017年10月	観測井No.⑤-2	2017/10/20	2017/10/30	27	24	有 <del>無</del>
2017年11月	観測井No.⑤-2	2017/11/6	2017/11/28	15	17	有 <del>無</del>
2017年12月	観測井No.⑤-2	2018/12/12	2018/12/19	31	30	有 <del>無</del>
2018年1月	観測井No.⑤-2	2018/1/17	2018/1/26	27	28	有 <del>無</del>
2018年2月	観測井No.⑤-2	2018/2/15	2018/2/27	28	27	有 <del>無</del>
2018年3月	観測井No.⑤-2	2018/3/16	2018/3/28	28	27	有 <del>無</del>
2018年4月	観測井No.⑤-2	2018/4/20	2018/4/27	29	33	有 <del>無</del>
2018年5月	観測井No.⑤-2	2018/5/15	2018/5/25	37	63	有 <del>無</del>
2018年6月	観測井No.⑤-2	2018/6/18	2018/6/22	53	83	有 <del>無</del>
2018年7月	観測井No.⑤-2	2018/7/17	2018/7/27	27	27	有 <del>無</del>
2018年8月	観測井No.⑤-2	2018/8/17	2018/8/27	28	36	有 <del>無</del>
2018年9月	観測井No.⑤-2	2018/9/13	2018/9/26	17	13	有 <del>無</del>
2018年10月	観測井No.⑤-2	2018/10/16	2018/11/5	17	13	有 <del>無</del>
2018年11月	観測井No.⑤-2	2018/11/13	2018/11/21	18	15	有 <del>無</del>
2018年12月	観測井No.⑤-2	2018/12/12	2018/12/19	19	19	有 <del>無</del>
2019年1月	観測井No.⑤-2	2019/1/16	2019/1/23	18	15	有 <del>無</del>
2019年2月	観測井No.⑤-2	2019/2/14	2019/2/26	19	18	有 <del>無</del>
2019年3月	観測井No.⑤-2	2019/3/15	2019/3/26	18	15	有 <del>無</del>
2019年4月	観測井No.⑤-2	2019/4/16	2019/5/8	18	15	有 <del>無</del>
2019年5月	観測井No.⑤-2	2019/5/15	2019/5/29	54	140	有 <del>無</del>
2019年6月	観測井No.⑤-2	2019/6/20	2019/7/4	45	84	有 <del>無</del>
2019年7月	観測井No.⑤-2	2019/7/12	2019/7/30	36	71	有 <del>無</del>
2019年8月	観測井No.⑤-2	2019/8/19	2019/9/3	28	44	有 <del>無</del>
2019年9月	観測井No.⑤-2	2019/9/13	2019/9/26	35	51	有 <del>無</del>
2019年10月	観測井No.⑤-2	2019/10/15	2019/11/11	15	15	有 <del>無</del>
2019年11月	観測井No.⑤-2	2019/11/13	2019/12/2	11	9	有 <del>無</del>
2019年12月	観測井No.⑤-2	2019/12/16	2020/1/6	11	8	有 <del>無</del>
2020年1月	観測井No.⑤-2	2020/1/15	2020/1/31	11	7	有 <del>無</del>
2020年2月	観測井No.⑤-2	2020/2/17	2020/2/26	11	8	有 <del>無</del>
2020年3月	観測井No.⑤-2	2020/3/16	2020/3/24	11	7	有 <del>無</del>

## 4期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [4期管理型B下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑤-2	2020/4/16	2020/5/1	11	7	異常なし
2020年5月	観測井No.⑤-2	2020/5/15	2020/5/26	11	7	異常なし
2020年6月	観測井No.⑤-2	2020/6/15	2020/6/25	10	7	異常なし
2020年7月	観測井No.⑤-2	2020/7/16	2020/7/27	11	7	異常なし
2020年8月	観測井No.⑤-2	2020/8/18	2020/8/31	10	7	異常なし
2020年9月	観測井No.⑤-2	2020/9/15	2020/9/29	26	43	異常なし
2020年10月	観測井No.⑤-2	2020/10/15	2020/11/5	17	21	異常なし
2020年11月	観測井No.⑤-2	2020/11/16	2020/11/26	10	9	異常なし
2020年12月	観測井No.⑤-2	2020/12/15	2020/12/25	11	9	異常なし
2021年1月	観測井No.⑤-2	2021/1/15	2021/1/26	12	9	異常なし
2021年2月	観測井No.⑤-2	2021/2/15	2021/3/1	11	9	異常なし
2021年3月	観測井No.⑤-2	2021/3/15	2021/3/29	12	13	異常なし
2021年4月	観測井No.⑤-2	2021/4/15	2021/4/23	26	30	異常なし
2021年5月	観測井No.⑤-2	2021/5/17	2021/5/31	13	11	異常なし
2021年6月	観測井No.⑤-2	2021/6/15	2021/7/1	14	12	異常なし
2021年7月	観測井No.⑤-2	2021/7/15	2021/7/27	12	9	異常なし
2021年8月	観測井No.⑤-2	2021/8/19	2021/9/10	11	7	異常なし
2021年9月	観測井No.⑤-2	2021/9/16	2021/10/15	10	7	異常なし
2021年10月	観測井No.⑤-2	2021/10/14	2021/11/11	11	7	異常なし
2021年11月	観測井No.⑤-2	2021/11/16	2021/11/25	10	7	異常なし
2021年12月	観測井No.⑤-2	2021/12/15	2021/12/27	11	8	異常なし
2022年1月	観測井No.⑤-2	2022/1/17	2022/1/27	12	8	異常なし
2022年2月	観測井No.⑤-2	2022/2/15	2022/2/25	12	8	異常なし
2022年3月	観測井No.⑤-2	2022/3/15	2022/4/1	12	8	異常なし
2022年4月	観測井No.⑤-2	2022/4/14	2022/4/26	12	8	異常なし
2022年5月	観測井No.⑤-2	2022/5/17	2022/6/2	12	8	異常なし
2022年6月	観測井No.⑤-2	2022/6/14	2022/6/30	12	8	異常なし
2022年7月	観測井No.⑤-2	2022/7/14	2022/7/25	12	9	異常なし
2022年8月	観測井No.⑤-2	2022/8/17	2022/8/29	14	12	異常なし
2022年9月	観測井No.⑤-2	2022/9/15	2022/10/3	11	8	異常なし
2022年10月	観測井No.⑤-2	2022/10/14	2022/11/16	16	15	異常なし
2022年11月	観測井No.⑤-2	2022/11/15	2022/11/24	14	13	異常なし
2022年12月	観測井No.⑤-2	2022/12/15	2022/12/27	12	8	異常なし
2023年1月	観測井No.⑤-2	2023/1/17	2023/1/30	18	9	異常なし
2023年2月	観測井No.⑤-2	2023/2/15	2023/2/28	12	9	異常なし
2023年3月	観測井No.⑤-2	2023/3/15	2023/3/29	12	9	異常なし

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.⑩	2017/4/20	2017/4/27	7.8	6	有 <del>無</del>
2017年5月	観測井No.⑩	2017/5/18	2017/5/25	7.9	7	有 <del>無</del>
2017年6月	観測井No.⑩	2017/6/13	2017/6/23	7.7	7	有 <del>無</del>
2017年7月	観測井No.⑩	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有 <del>無</del>
2017年8月	観測井No.⑩	2017/8/18	2017/8/25	8.2	7	有 <del>無</del>
2017年9月	観測井No.⑩	2017/9/14	2017/10/3	7.7	7	有 <del>無</del>
2017年10月	観測井No.⑩	2017/10/20	2017/10/30	7.8	7	有 <del>無</del>
2017年11月	観測井No.⑩	2017/11/6	2017/11/28	7.8	7	有 <del>無</del>
2017年12月	観測井No.⑩	2018/12/12	2018/12/19	10	7	有 <del>無</del>
2018年1月	観測井No.⑩	2018/1/17	2018/1/26	9.4	7	有 <del>無</del>
2018年2月	観測井No.⑩	2018/2/15	2018/2/27	9.9	7	有 <del>無</del>
2018年3月	観測井No.⑩	2018/3/16	2018/3/28	10	7	有 <del>無</del>
2018年4月	観測井No.⑩	2018/4/20	2018/4/27	8.8	9	有 <del>無</del>
2018年5月	観測井No.⑩	2018/5/15	2018/5/25	7.5	7	有 <del>無</del>
2018年6月	観測井No.⑩	2018/6/18	2018/6/22	8.1	7	有 <del>無</del>
2018年7月	観測井No.⑩	2018/7/17	2018/7/27	7.6	7	有 <del>無</del>
2018年8月	観測井No.⑩	2018/8/17	2018/8/27	8.2	7	有 <del>無</del>
2018年9月	観測井No.⑩	2018/9/13	2018/9/26	8.2	7	有 <del>無</del>
2018年10月	観測井No.⑩	2018/10/16	2018/11/5	7.9	6	有 <del>無</del>
2018年11月	観測井No.⑩	2018/11/13	2018/11/21	11	8	有 <del>無</del>
2018年12月	観測井No.⑩	2018/12/12	2018/12/19	9.7	9	有 <del>無</del>
2019年1月	観測井No.⑩	2019/1/16	2019/1/23	9.9	8	有 <del>無</del>
2019年2月	観測井No.⑩	2019/2/14	2019/2/26	10	10	有 <del>無</del>
2019年3月	観測井No.⑩	2019/3/15	2019/3/26	10	8	有 <del>無</del>
2019年4月	観測井No.⑩	2019/4/16	2019/5/8	7.9	7	有 <del>無</del>
2019年5月	観測井No.⑩	2019/5/15	2019/5/29	8.5	8	有 <del>無</del>
2019年6月	観測井No.⑩	2019/6/20	2019/7/4	8.1	7	有 <del>無</del>
2019年7月	観測井No.⑩	2019/7/12	2019/7/30	7.7	8	有 <del>無</del>
2019年8月	観測井No.⑩	2019/8/19	2019/9/3	7.9	7	有 <del>無</del>
2019年9月	観測井No.⑩	2019/9/13	2019/9/26	7.7	7	有 <del>無</del>
2019年10月	観測井No.⑩	2019/10/15	2019/11/11	8.3	7	有 <del>無</del>
2019年11月	観測井No.⑩	2019/11/13	2019/12/2	8.1	7	有 <del>無</del>
2019年12月	観測井No.⑩	2019/12/16	2020/1/6	8.7	8	有 <del>無</del>
2020年1月	観測井No.⑩	2020/1/15	2020/1/31	8.8	7	有 <del>無</del>
2020年2月	観測井No.⑩	2020/2/17	2020/2/26	8.7	7	有 <del>無</del>
2020年3月	観測井No.⑩	2020/3/16	2020/3/24	9.1	7	有 <del>無</del>

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑩	2020/4/16	2020/5/1	8.0	6	異常なし
2020年5月	観測井No.⑩	2020/5/15	2020/5/26	8.6	7	異常なし
2020年6月	観測井No.⑩	2020/6/15	2020/6/25	8.4	7	異常なし
2020年7月	観測井No.⑩	2020/7/16	2020/7/27	9.0	7	異常なし
2020年8月	観測井No.⑩	2020/8/18	2020/8/31	8.2	6	異常なし
2020年9月	観測井No.⑩	2020/9/15	2020/9/29	8.3	6	異常なし
2020年10月	観測井No.⑩	2020/10/15	2020/11/5	8.1	6	異常なし
2020年11月	観測井No.⑩	2020/11/16	2020/11/26	7.5	6	異常なし
2020年12月	観測井No.⑩	2020/12/15	2020/12/25	8.2	7	異常なし
2021年1月	観測井No.⑩	2021/1/15	2021/1/26	9.1	7	異常なし
2021年2月	観測井No.⑩	2021/2/15	2021/3/1	8.7	7	異常なし
2021年3月	観測井No.⑩	2021/3/15	2021/3/29	9.2	7	異常なし
2021年4月	観測井No.⑩	2021/4/15	2021/4/23	9.0	6	異常なし
2021年5月	観測井No.⑩	2021/5/17	2021/5/31	9.5	8	異常なし
2021年6月	観測井No.⑩	2021/6/15	2021/7/1	9.4	7	異常なし
2021年7月	観測井No.⑩	2021/7/15	2021/7/27	9.1	8	異常なし
2021年8月	観測井No.⑩	2021/8/19	2021/9/10	8.6	7	異常なし
2021年9月	観測井No.⑩	2021/9/16	2021/10/15	8.5	7	異常なし
2021年10月	観測井No.⑩	2021/10/13	2021/11/11	9	7	異常なし
2021年11月	観測井No.⑩	2021/11/16	2021/11/25	8.6	7	異常なし
2021年12月	観測井No.⑩	2021/12/15	2021/12/27	11	8	異常なし
2022年1月	観測井No.⑩	2022/1/17	2022/1/27	12	8	異常なし
2022年2月	観測井No.⑩	2022/2/15	2022/2/25	12	8	異常なし
2022年3月	観測井No.⑩	2022/3/15	2022/4/1	12	8	異常なし
2022年4月	観測井No.⑩	2022/4/14	2022/4/26	10	7	異常なし
2022年5月	観測井No.⑩	2022/5/17	2022/6/2	10	7	異常なし
2022年6月	観測井No.⑩	2022/6/14	2022/6/30	10	7	異常なし
2022年7月	観測井No.⑩	2022/7/14	2022/7/25	11	7	異常なし
2022年8月	観測井No.⑩	2022/8/17	2022/8/29	10	7	異常なし
2022年9月	観測井No.⑩	2022/9/15	2022/10/3	12	8	異常なし
2022年10月	観測井No.⑩	2022/10/14	2022/11/16	11	7	異常なし
2022年11月	観測井No.⑩	2022/11/15	2022/11/24	12	8	異常なし
2022年12月	観測井No.⑩	2022/12/15	2022/12/27	14	8	異常なし
2023年1月	観測井No.⑩	2023/1/17	2023/1/30	13	9	異常なし
2023年2月	観測井No.⑩	2023/2/15	2023/2/28	13	9	異常なし
2023年3月	観測井No.⑩	2023/3/15	2023/3/29	12	8	異常なし

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年4月	観測井No.12	2017/4/20	2017/4/27	8.4	6	有無
2017年5月	観測井No.12	2017/5/18	2017/5/25	8.2	7	有無
2017年6月	観測井No.12	2017/6/13	2017/6/23	8.3	7	有無
2017年7月	観測井No.12	2017/7/13	2017/7/21	7.8	6	有無
2017年8月	観測井No.12	2017/8/18	2017/8/25	9.0	7	有無
2017年9月	観測井No.12	2017/9/14	2017/10/3	8.7	7	有無
2017年10月	観測井No.12	2017/10/20	2017/10/30	8.8	7	有無
2017年11月	観測井No.12	2017/11/6	2017/11/28	8.2	7	有無
2017年12月	観測井No.12	2018/12/12	2018/12/19	10	10	有無
2018年1月	観測井No.12	2018/1/17	2018/1/26	11	9	有無
2018年2月	観測井No.12	2018/2/15	2018/2/27	11	8	有無
2018年3月	観測井No.12	2018/3/16	2018/3/28	8.1	6	有無
2018年4月	観測井No.12	2018/4/20	2018/4/27	8.6	7	有無
2018年5月	観測井No.12	2018/5/15	2018/5/25	8.5	8	有無
2018年6月	観測井No.12	2018/6/18	2018/6/22	11	9	有無
2018年7月	観測井No.12	2018/7/17	2018/7/27	7.8	7	有無
2018年8月	観測井No.12	2018/8/17	2018/8/27	8.3	7	有無
2018年9月	観測井No.12	2018/9/13	2018/9/26	11	8	有無
2018年10月	観測井No.12	2018/10/16	2018/11/5	8.7	8	有無
2018年11月	観測井No.12	2018/11/13	2018/11/21	15	18	有無
2018年12月	観測井No.12	2018/12/12	2018/12/19	15	16	有無
2019年1月	観測井No.12	2019/1/16	2019/1/23	15	16	有無
2019年2月	観測井No.12	2019/2/14	2019/2/26	14	18	有無
2019年3月	観測井No.12	2019/3/15	2019/3/26	11	16	有無
2019年4月	観測井No.12	2019/4/16	2019/5/8	8.8	8	有無
2019年5月	観測井No.12	2019/5/15	2019/5/29	8.7	8	有無
2019年6月	観測井No.12	2019/6/20	2019/7/4	8.6	8	有無
2019年7月	観測井No.12	2019/7/12	2019/7/30	8.3	9	有無
2019年8月	観測井No.12	2019/8/19	2019/9/3	7.9	9	有無
2019年9月	観測井No.12	2019/9/13	2019/9/26	7.8	9	有無
2019年10月	観測井No.12	2019/10/15	2019/11/11	8.6	10	有無
2019年11月	観測井No.12	2019/11/13	2019/12/2	9.1	9	有無
2019年12月	観測井No.12	2019/12/16	2020/1/6	13	14	有無
2020年1月	観測井No.12	2020/1/15	2020/1/31	9.6	10	有無
2020年2月	観測井No.12	2020/2/17	2020/2/26	9.9	12	有無
2020年3月	観測井No.12	2020/3/16	2020/3/24	9.3	12	有無

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型1下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑫	2020/4/16	2020/5/1	9.9	13	異常なし
2020年5月	観測井No.⑫	2020/5/15	2020/5/26	9.5	13	異常なし
2020年6月	観測井No.⑫	2020/6/15	2020/6/25	9.4	13	異常なし
2020年7月	観測井No.⑫	2020/7/16	2020/7/27	10	13	異常なし
2020年8月	観測井No.⑫	2020/8/18	2020/8/31	11	13	異常なし
2020年9月	観測井No.⑫	2020/9/15	2020/9/29	11	14	異常なし
2020年10月	観測井No.⑫	2020/10/15	2020/11/5	11	14	異常なし
2020年11月	観測井No.⑫	2020/11/16	2020/11/26	10	15	異常なし
2020年12月	観測井No.⑫	2020/12/15	2020/12/25	12	16	異常なし
2021年1月	観測井No.⑫	2021/1/15	2021/1/26	11	15	異常なし
2021年2月	観測井No.⑫	2021/2/15	2021/3/1	11	16	異常なし
2021年3月	観測井No.⑫	2021/3/15	2021/3/29	15	19	異常なし
2021年4月	観測井No.⑫	2021/4/15	2021/4/23	19	23	異常なし
2021年5月	観測井No.⑫	2021/5/17	2021/5/31	13	20	異常なし
2021年6月	観測井No.⑫	2021/6/15	2021/7/1	13	20	異常なし
2021年7月	観測井No.⑫	2021/7/15	2021/7/27	13	19	異常なし
2021年8月	観測井No.⑫	2021/8/19	2021/9/10	12	19	異常なし
2021年9月	観測井No.⑫	2021/9/16	2021/10/15	11	19	異常なし
2021年10月	観測井No.⑫	2021/10/13	2021/11/11	13	20	異常なし
2021年11月	観測井No.⑫	2021/11/16	2021/11/25	12	21	異常なし
2021年12月	観測井No.⑫	2021/12/15	2021/12/27	16	21	異常なし
2022年1月	観測井No.⑫	2022/1/17	2022/1/27	16	23	異常なし
2022年2月	観測井No.⑫	2022/2/15	2022/2/25	15	22	異常なし
2022年3月	観測井No.⑫	2022/3/15	2022/4/1	19	24	異常なし
2022年4月	観測井No.⑫	2022/4/14	2022/4/26	18	23	異常なし
2022年5月	観測井No.⑫	2022/5/17	2022/6/2	14	21	異常なし
2022年6月	観測井No.⑫	2022/6/14	2022/6/30	16	23	異常なし
2022年7月	観測井No.⑫	2022/7/14	2022/7/25	13	21	異常なし
2022年8月	観測井No.⑫	2022/8/17	2022/8/29	13	20	異常なし
2022年9月	観測井No.⑫	2022/9/15	2022/10/3	13	19	異常なし
2022年10月	観測井No.⑫	2022/10/14	2022/11/16	13	17	異常なし
2022年11月	観測井No.⑫	2022/11/15	2022/11/24	12	17	異常なし
2022年12月	観測井No.⑫	2022/12/15	2022/12/27	14	22	異常なし
2023年1月	観測井No.⑫	2023/1/17	2023/1/30	16	25	異常なし
2023年2月	観測井No.⑫	2023/2/15	2023/2/28	20	30	異常なし
2023年3月	観測井No.⑫	2023/3/15	2023/3/29	14	24	異常なし

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/ )	異常の有無
2017年11月	使用前	-	-	-	-	-
2017年12月	観測井 3	2018/12/12	2018/12/19	33	57	有無
2018年1月	観測井 3	2018/1/17	2018/1/26	220	540	有無
2018年2月	観測井 3	2018/2/15	2018/2/27	280	670	有無
2018年3月	観測井 3	2018/3/16	2018/3/28	280	660	有無
2018年4月	観測井 3	2018/4/20	2018/4/27	520	1100	有無
2018年5月	観測井 3	2018/5/15	2018/5/25	400	810	有無
2018年6月	観測井 3	2018/6/18	2018/6/22	310	580	有無
2018年7月	観測井 3	2018/7/17	2018/7/27	230	430	有無
2018年8月	観測井 3	2018/8/17	2018/8/27	250	450	有無
2018年9月	観測井 3	2018/9/13	2018/9/26	260	470	有無
2018年10月	観測井 3	2018/10/16	2018/11/5	260	500	有無
2018年11月	観測井 3	2018/11/13	2018/11/21	230	430	有無
2018年12月	観測井 3	2018/12/12	2018/12/19	230	460	有無
2019年1月	観測井 3	2019/1/16	2019/1/23	230	420	有無
2019年2月	観測井 3	2019/2/14	2019/2/26	240	430	有無
2019年3月	観測井 3	2019/3/15	2019/3/26	240	460	有無
2019年4月	観測井 3	2019/4/16	2019/5/8	480	990	有無
2019年5月	観測井 3	2019/5/15	2019/5/29	480	780	有無
2019年6月	観測井 3	2019/6/20	2019/7/4	260	470	有無
2019年7月	観測井 3	2019/7/12	2019/7/30	270	520	有無
2019年8月	観測井 3	2019/8/19	2019/9/3	250	460	有無
2019年9月	観測井 3	2019/9/13	2019/9/26	360	670	有無
2019年10月	観測井 3	2019/10/15	2019/11/11	300	570	有無
2019年11月	観測井 3	2019/11/13	2019/12/2	410	880	有無
2019年12月	観測井 3	2019/12/16	2020/1/6	120	230	有無
2020年1月	観測井 3	2020/1/15	2020/1/31	120	210	有無
2020年2月	観測井 3	2020/2/17	2020/2/26	140	250	有無
2020年3月	観測井 3	2020/3/16	2020/3/24	24	40	有無

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑥-3	2020/4/16	2020/5/1	250	500	異常なし
2020年5月	観測井No.⑥-3	2020/5/15	2020/5/26	230	540	異常なし
2020年6月	観測井No.⑥-3	2020/6/15	2020/6/25	200	410	異常なし
2020年7月	観測井No.⑥-3	2020/7/16	2020/7/27	230	410	異常なし
2020年8月	観測井No.⑥-3	2020/8/18	2020/8/31	200	370	異常なし
2020年9月	観測井No.⑥-3	2020/9/15	2020/9/29	190	370	異常なし
2020年10月	観測井No.⑥-3	2020/10/15	2020/11/5	200	350	異常なし
2020年11月	観測井No.⑥-3	2020/11/16	2020/11/26	170	310	異常なし
2020年12月	観測井No.⑥-3	2020/12/15	2020/12/25	56	80	異常なし
2021年1月	観測井No.⑥-3	2021/1/15	2021/1/26	64	100	異常なし
2021年2月	観測井No.⑥-3	2021/2/15	2021/3/1	56	100	異常なし
2021年3月	観測井No.⑥-3	2021/3/15	2021/3/29	64	100	異常なし
2021年4月	観測井No.⑥-3	2021/4/15	2021/4/23	14	14	異常なし
2021年5月	観測井No.⑥-3	2021/5/17	2021/5/31	12	16	異常なし
2021年6月	観測井No.⑥-3	2021/6/15	2021/7/1	11	10	異常なし
2021年7月	観測井No.⑥-3	2021/7/15	2021/7/27	9.9	26	異常なし
2021年8月	観測井No.⑥-3	2021/8/19	2021/9/10	11	18	異常なし
2021年9月	観測井No.⑥-3	2021/9/16	2021/10/15	10	23	異常なし
2021年10月	観測井No.⑥-3	2021/10/14	2021/11/11	11	10	異常なし
2021年11月	観測井No.⑥-3	2021/11/16	2021/11/25	10	10	異常なし
2021年12月	観測井No.⑥-3	2021/12/15	2021/12/27	10	10	異常なし
2022年1月	観測井No.⑥-3	2022/1/17	2022/1/27	12	11	異常なし
2022年2月	観測井No.⑥-3	2022/2/15	2022/2/25	12	11	異常なし
2022年3月	観測井No.⑥-3	2022/3/15	2022/4/1	12	10	異常なし
2022年4月	観測井No.⑥-3	2022/4/14	2022/4/26	12	11	異常なし
2022年5月	観測井No.⑥-3	2022/5/17	2022/6/2	14	20	異常なし
2022年6月	観測井No.⑥-3	2022/6/14	2022/6/30	14	11	異常なし
2022年7月	観測井No.⑥-3	2022/7/14	2022/7/25	14	15	異常なし
2022年8月	観測井No.⑥-3	2022/8/17	2022/8/29	14	12	異常なし
2022年9月	観測井No.⑥-3	2022/9/15	2022/10/3	12	9	異常なし
2022年10月	観測井No.⑥-3	2022/10/14	2022/11/16	14	18	異常なし
2022年11月	観測井No.⑥-3	2022/11/15	2022/11/24	12	9	異常なし
2022年12月	観測井No.⑥-3	2022/12/15	2022/12/27	11	9	異常なし
2023年1月	観測井No.⑥-3	2023/1/17	2023/1/30	11	20	異常なし
2023年2月	観測井No.⑥-3	2023/2/15	2023/2/28	12	10	異常なし
2023年3月	観測井No.⑥-3	2023/3/15	2023/3/29	22	49	異常なし

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年11月	使用前	-	-	-	-	-
2017年12月	観測井No.13	2018/12/12	2018/12/19	68	18	有無
2018年1月	観測井No.13	2018/1/17	2018/1/26	47	15	有無
2018年2月	観測井No.13	2018/2/15	2018/2/27	50	15	有無
2018年3月	観測井No.13	2018/3/16	2018/3/28	35	22	有無
2018年4月	観測井No.13	2018/4/20	2018/4/27	41	14	有無
2018年5月	観測井No.13	2018/5/15	2018/5/25	42	13	有無
2018年6月	観測井No.13	2018/6/18	2018/6/22	41	12	有無
2018年7月	観測井No.13	2018/7/17	2018/7/27	37	11	有無
2018年8月	観測井No.13	2018/8/17	2018/8/27	36	11	有無
2018年9月	観測井No.13	2018/9/13	2018/9/26	65	17	有無
2018年10月	観測井No.13	2018/10/16	2018/11/5	48	13	有無
2018年11月	観測井No.13	2018/11/13	2018/11/21	46	14	有無
2018年12月	観測井No.13	2018/12/12	2018/12/19	39	15	有無
2019年1月	観測井No.13	2019/1/16	2019/1/23	47	15	有無
2019年2月	観測井No.13	2019/2/14	2019/2/26	47	23	有無
2019年3月	観測井No.13	2019/3/15	2019/3/26	41	16	有無
2019年4月	観測井No.13	2019/4/16	2019/5/8	47	12	有無
2019年5月	観測井No.13	2019/5/15	2019/5/29	46	11	有無
2019年6月	観測井No.13	2019/6/20	2019/7/4	41	10	有無
2019年7月	観測井No.13	2019/7/12	2019/7/30	39	10	有無
2019年8月	観測井No.13	2019/8/19	2019/9/3	30	10	有無
2019年9月	観測井No.13	2019/9/13	2019/9/26	26	11	有無
2019年10月	観測井No.13	2019/10/15	2019/11/11	31	11	有無
2019年11月	観測井No.13	2019/11/13	2019/12/2	34	12	有無
2019年12月	観測井No.13	2019/12/16	2020/1/6	24	11	有無
2020年1月	観測井No.13	2020/1/15	2020/1/31	24	10	有無
2020年2月	観測井No.13	2020/2/17	2020/2/26	35	11	有無
2020年3月	観測井No.13	2020/3/16	2020/3/24	19	9	有無

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.13	2020/4/16	2020/5/1	22	8	異常なし
2020年5月	観測井No.13	2020/5/15	2020/5/26	17	8	異常なし
2020年6月	観測井No.13	2020/6/15	2020/6/25	20	9	異常なし
2020年7月	観測井No.13	2020/7/16	2020/7/27	38	11	異常なし
2020年8月	観測井No.13	2020/8/18	2020/8/31	42	10	異常なし
2020年9月	観測井No.13	2020/9/15	2020/9/29	45	11	異常なし
2020年10月	観測井No.13	2020/10/15	2020/11/5	29	9	異常なし
2020年11月	観測井No.13	2020/11/16	2020/11/26	40	11	異常なし
2020年12月	観測井No.13	2020/12/15	2020/12/25	34	10	異常なし
2021年1月	観測井No.13	2021/1/15	2021/1/26	30	10	異常なし
2021年2月	観測井No.13	2021/2/15	2021/3/1	34	11	異常なし
2021年3月	観測井No.13	2021/3/15	2021/3/29	18	7	異常なし
2021年4月	観測井No.13	2021/4/15	2021/4/23	18	8	異常なし
2021年5月	観測井No.13	2021/5/17	2021/5/31	14	8	異常なし
2021年6月	観測井No.13	2021/6/15	2021/7/1	17	9	異常なし
2021年7月	観測井No.13	2021/7/15	2021/7/27	17	9	異常なし
2021年8月	観測井No.13	2021/8/19	2021/9/10	30	9	異常なし
2021年9月	観測井No.13	2021/9/16	2021/10/15	29	10	異常なし
2021年10月	観測井No.13	2021/10/13	2021/11/11	22	10	異常なし
2021年11月	観測井No.13	2021/11/16	2021/11/25	19	10	異常なし
2021年12月	観測井No.13	2021/12/15	2021/12/27	24	12	異常なし
2022年1月	観測井No.13	2022/1/17	2022/1/27	35	11	異常なし
2022年2月	観測井No.13	2022/2/15	2022/2/25	25	11	異常なし
2022年3月	観測井No.13	2022/3/15	2022/4/1	32	11	異常なし
2022年4月	観測井No.13	2022/4/14	2022/4/26	38	11	異常なし
2022年5月	観測井No.13	2022/5/17	2022/6/2	44	11	異常なし
2022年6月	観測井No.13	2022/6/14	2022/6/30	48	10	異常なし
2022年7月	観測井No.13	2022/7/14	2022/7/25	47	11	異常なし
2022年8月	観測井No.13	2022/8/17	2022/8/29	34	10	異常なし
2022年9月	観測井No.13	2022/9/15	2022/10/3	44	11	異常なし
2022年10月	観測井No.13	2022/10/14	2022/11/16	41	10	異常なし
2022年11月	観測井No.13	2022/11/15	2022/11/24	42	12	異常なし
2022年12月	観測井No.13	2022/12/15	2022/12/27	42	12	異常なし
2023年1月	観測井No.13	2023/1/17	2023/1/30	32	12	異常なし
2023年2月	観測井No.13	2023/2/15	2023/2/28	38	13	異常なし
2023年3月	観測井No.13	2023/3/15	2023/3/29	40	11	異常なし

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	異常の有無
2017年11月	使用前	-	-	-	-	-
2017年12月	観測井No.⑭	2018/12/12	2018/12/19	21	24	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年1月	観測井No.⑭	2018/1/17	2018/1/26	20	25	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年2月	観測井No.⑭	2018/2/15	2018/2/27	19	25	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年3月	観測井No.⑭	2018/3/16	2018/3/28	10	9	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年4月	観測井No.⑭	2018/4/20	2018/4/27	13	16	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年5月	観測井No.⑭	2018/5/15	2018/5/25	15	22	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年6月	観測井No.⑭	2018/6/18	2018/6/22	18	25	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年7月	観測井No.⑭	2018/7/17	2018/7/27	17	23	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年8月	観測井No.⑭	2018/8/17	2018/8/27	16	21	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年9月	観測井No.⑭	2018/9/13	2018/9/26	17	22	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年10月	観測井No.⑭	2018/10/16	2018/11/5	16	20	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年11月	観測井No.⑭	2018/11/13	2018/11/21	17	23	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2018年12月	観測井No.⑭	2018/12/12	2018/12/19	20	31	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年1月	観測井No.⑭	2019/1/16	2019/1/23	21	32	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年2月	観測井No.⑭	2019/2/14	2019/2/26	16	19	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年3月	観測井No.⑭	2019/3/15	2019/3/26	17	20	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年4月	観測井No.⑭	2019/4/16	2019/5/8	20	30	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年5月	観測井No.⑭	2019/5/15	2019/5/29	19	30	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年6月	観測井No.⑭	2019/6/20	2019/7/4	21	30	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年7月	観測井No.⑭	2019/7/12	2019/7/30	18	29	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年8月	観測井No.⑭	2019/8/19	2019/9/3	19	28	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年9月	観測井No.⑭	2019/9/13	2019/9/26	18	28	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年10月	観測井No.⑭	2019/10/15	2019/11/11	19	29	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年11月	観測井No.⑭	2019/11/13	2019/12/2	19	28	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2019年12月	観測井No.⑭	2019/12/16	2020/1/6	19	29	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2020年1月	観測井No.⑭	2020/1/15	2020/1/31	18	26	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2020年2月	観測井No.⑭	2020/2/17	2020/2/26	18	26	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
2020年3月	観測井No.⑭	2020/3/16	2020/3/24	14	18	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

## 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号)

## 地下水(埋立後)月次水質検査結果 [5期管理型2下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.14	2020/4/16	2020/5/1	15	20	異常なし
2020年5月	観測井No.14	2020/5/15	2020/5/26	16	22	異常なし
2020年6月	観測井No.14	2020/6/15	2020/6/25	16	24	異常なし
2020年7月	観測井No.14	2020/7/16	2020/7/27	18	24	異常なし
2020年8月	観測井No.14	2020/8/18	2020/8/31	16	23	異常なし
2020年9月	観測井No.14	2020/9/15	2020/9/29	16	23	異常なし
2020年10月	観測井No.14	2020/10/15	2020/11/5	16	23	異常なし
2020年11月	観測井No.14	2020/11/16	2020/11/26	16	24	異常なし
2020年12月	観測井No.14	2020/12/15	2020/12/25	16	22	異常なし
2021年1月	観測井No.14	2021/1/15	2021/1/26	16	22	異常なし
2021年2月	観測井No.14	2021/2/15	2021/3/1	15	22	異常なし
2021年3月	観測井No.14	2021/3/15	2021/3/29	16	21	異常なし
2021年4月	観測井No.14	2021/4/15	2021/4/23	16	20	異常なし
2021年5月	観測井No.14	2021/5/17	2021/5/31	17	21	異常なし
2021年6月	観測井No.14	2021/6/15	2021/7/1	15	19	異常なし
2021年7月	観測井No.14	2021/7/15	2021/7/27	14	20	異常なし
2021年8月	観測井No.14	2021/8/19	2021/9/10	14	20	異常なし
2021年9月	観測井No.14	2021/9/16	2021/10/15	14	20	異常なし
2021年10月	観測井No.14	2021/10/13	2021/11/11	15	21	異常なし
2021年11月	観測井No.14	2021/11/16	2021/11/25	14	21	異常なし
2021年12月	観測井No.14	2021/12/15	2021/12/27	15	22	異常なし
2022年1月	観測井No.14	2022/1/17	2022/1/27	17	23	異常なし
2022年2月	観測井No.14	2022/2/15	2022/2/25	17	24	異常なし
2022年3月	観測井No.14	2022/3/15	2022/4/1	14	18	異常なし
2022年4月	観測井No.14	2022/4/14	2022/4/26	17	24	異常なし
2022年5月	観測井No.14	2022/5/17	2022/6/2	17	23	異常なし
2022年6月	観測井No.14	2022/6/14	2022/6/30	17	24	異常なし
2022年7月	観測井No.14	2022/7/14	2022/7/25	17	23	異常なし
2022年8月	観測井No.14	2022/8/17	2022/8/29	16	23	異常なし
2022年9月	観測井No.14	2022/9/15	2022/10/3	16	27	異常なし
2022年10月	観測井No.14	2022/10/14	2022/11/16	17	25	異常なし
2022年11月	観測井No.14	2022/11/15	2022/11/24	16	24	異常なし
2022年12月	観測井No.14	2022/12/15	2022/12/27	16	23	異常なし
2023年1月	観測井No.14	2023/1/17	2023/1/30	16	24	異常なし
2023年2月	観測井No.14	2023/2/15	2023/2/28	17	25	異常なし
2023年3月	観測井No.14	2023/3/15	2023/3/29	17	28	異常なし