

< 施設定期点検 >

安定型及び管理型最終処分場(胆環生第2345号)

平成26年5月8日 施設変更により施設許可番号、許可容量変更

点検項目	異常の有無												
	2019年度	04/09	05/08	06/04	07/09	08/13	09/10	10/08	11/12	12/07	01/07	02/04	03/10
遮水工	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
堰堤	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
水処理施設	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
調整池	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
外周柵	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応													

点検項目	異常の有無												
	2020年度	04/07	05/12	06/09	07/07	/	/	/	/	/	/	/	/
遮水工	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
堰堤	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
集水・通気設備	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
水処理施設	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
調整池	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
外周柵	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
異常があった時の 年月日・内容・対応													