

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 : 平成19年7月埋立終了

| 点検項目                  | 異常の有無                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 平成27年度                   | 04/07                    | 05/12                    | 06/09                    | 07/07                    | 08/04                    | 09/08                    | 10/06                    | 11/10                    | 12/08                    | 01/12                    | 02/09                    | 03/08                    |
| 遮水工                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 堰堤                    | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 集水・通気設備               | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 水処理施設                 | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 調整池                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 外周柵                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

| 点検項目                  | 異常の有無                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 平成28年度                   | 04/12                    | 05/10                    | 06/07                    | 07/05                    | 08/09                    | 09/06                    | 10/04                    | 11/08                    | 12/06                    | 01/10                    | 02/07                    | 03/07                    |
| 遮水工                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 堰堤                    | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 集水・通気設備               | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 水処理施設                 | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 調整池                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 外周柵                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 : 平成19年7月埋立終了

| 点検項目                  | 異常の有無                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 平成29年度                   | 04/11                    | 05/09                    | 06/06                    | 07/04                    | 08/08                    | 09/05                    | 10/10                    | 11/07                    | 12/05                    | 01/16                    | 02/06                    | 03/06                    |
| 遮水工                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 堰堤                    | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 集水・通気設備               | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 水処理施設                 | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 調整池                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 外周柵                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

| 点検項目                  | 異常の有無                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 2018年度                   | 04/10                    | 05/08                    | 06/05                    | 07/10                    | 08/07                    | 09/04                    | 10/09                    | 11/06                    | 12/04                    | 01/08                    | 02/05                    | 03/05                    |
| 遮水工                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 堰堤                    | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 集水・通気設備               | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 水処理施設                 | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 調整池                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 外周柵                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 : 平成19年7月埋立終了

| 点検項目                  | 異常の有無                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 2019年度                   | 04/09                    | 05/08                    | 06/04                    | 07/09                    | 08/13                    | 09/10                    | 10/08                    | 11/12                    | 12/07                    | 01/07                    | 02/04                    | 03/10                    |
| 遮水工                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 堰堤                    | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 集水・通気設備               | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 水処理施設                 | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 調整池                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 外周柵                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

| 点検項目                  | 異常の有無                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | 2020年度                   | 04/07                    | 05/12                    | 06/09                    | 07/07                    | 08/04                    | 09/08                    | 10/06                    | 11/10                    | 12/08                    | 01/12                    | 02/09                    | 03/09                    |
| 遮水工                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 堰堤                    | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 集水・通気設備               | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 水処理施設                 | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 調整池                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 外周柵                   | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> | 有・ <input type="radio"/> |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |