

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 : 平成19年7月埋立終了

点検項目	異常の有無												
	平成29年度	04/11	05/09	06/06	07/04	08/08	09/05	10/10	11/07	12/05	01/16	02/06	03/06
遮水工	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
堰堤	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
水処理施設	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
調整池	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
外周柵	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応													

点検項目	異常の有無												
	2018年度	04/10	05/08	06/05	07/10	08/07	09/04	10/09	11/06	12/04	01/08	02/05	03/05
遮水工	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
堰堤	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
水処理施設	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
調整池	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
外周柵	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応													