

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 : 平成19年7月埋立終了

| 点検項目                  | 異常の有無                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | 2019年度                              | 04/09                               | 05/08                               | 06/04                               | 07/09                               | 08/13                               | 09/10                               | 10/08                               | 11/12                               | 12/07                               | 01/07                               | 02/04                               | 03/10                               |
| 遮水工                   | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> |
| 堰堤                    | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> |
| 集水・通気設備               | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> |
| 水処理施設                 | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> |
| 調整池                   | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> |
| 外周柵                   | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

| 点検項目                  | 異常の有無                               |                                     |                                     |                                     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | 2020年度                              | 04/07                               | 05/12                               | 06/09                               | 07/07 | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 遮水工                   | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・無   | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 堰堤                    | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・無   | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 集水・通気設備               | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・無   | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 水処理施設                 | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・無   | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 調整池                   | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・無   | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 外周柵                   | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・無   | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 異常があった時の<br>年月日・内容・対応 |                                     |                                     |                                     |                                     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |