

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 :平成19年7月埋立終了

点検項目	異常の有無												
	平成23年度	04/12	05/10	06/14	07/12	08/09	09/13	10/11	11/08	12/13	01/11	02/14	03/13
遮水工	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
堰堤	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
水処理施設	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
調整池	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
外周柵	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応													

点検項目	異常の有無												
	平成24年度	04/10	05/08	06/05	07/10	08/07	09/04	10/09	11/06	12/04	01/08	02/05	03/05
遮水工	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
堰堤	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
水処理施設	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
調整池	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
外周柵	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応													

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 : 平成19年7月埋立終了

点検項目	異常の有無												
	平成25年度	04/09	05/07	06/04	07/09	08/06	09/10	10/08	11/07	12/10	01/07	02/04	03/04
遮水工	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
堰堤	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
水処理施設	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
調整池	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
外周柵	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応	2/24 硝化槽シート破損発見。4月末現在シート更新工事中												

点検項目	異常の有無												
	平成26年度	04/08	05/13	06/10	07/08	08/05	09/09	10/07	11/11	12/09	01/13	02/10	03/10
遮水工	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
堰堤	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
水処理施設	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
調整池	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
外周柵	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>	有・ <input checked="" type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応	2/24 硝化槽シート破損発見。5月末現在シート更新終了												

< 施設定期点検 >

管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

処分した廃棄物の種類と数量 : 平成19年7月埋立終了

点検項目	異常の有無												
	平成27年度	04/07	05/12	06/09	07/07	08/04	09/08	10/06	11/10	12/08	01/12	02/09	03/08
遮水工	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
堰堤	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
水処理施設	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
調整池	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
外周柵	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応													

点検項目	異常の有無												
	平成28年度	04/12	05/10	06/07	07/05	08/09	09/06	10/04	11/08	12/06	01/10	02/07	03/07
遮水工	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
堰堤	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
集水・通気設備	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
水処理施設	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
調整池	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
外周柵	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>	有・ <input type="radio"/>
異常があった時の 年月日・内容・対応													